



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Dic de 2018	Comunidad Laminita	Lámparas apagadas	1 foco 100 w v.s., 1 foco 150 w v.s., 1 balastro 100 w v.s.
03 de Dic de 2018	C. Juan Sarabia esquina Leona Vicario, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
03 de Dic de 2018	Escuela Francisco González Bocanegra	Se apoyó con revisión corto en líneas de alimentación	1 cartucho fusible 60 AMP
03 de Dic de 2018	C. Sonora, Colonia República.	Lámpara apagada	1 fotocelda 127 V
03 de Dic de 2018	C. Acapulco esquina Tampico, Colonia República.	Lámparas encendidas 24 Hrs.	1 fotocelda 127 V
03 de Dic de 2018	C. Irapuato entre Coahuila y San Luis, Colonia República.	Lámparas encendidas 24 Hrs.	1 fotocelda 127 V
03 de Dic de 2018	C. Bolivia esquina Uruguay, Colonia 22 de mayo.	Lámpara apagada	1 balastro 250 w v.s., 1 foco 250 w v.s.
03 de Dic de 2018	C. Filomeno Mata, entre Rio Nazas y Rio Lerma, Colonia Cumbres.	Se verifico reporte de lámpara apagada, el poste de este domicilio no tiene lámpara.	
03 de Dic de 2018	C. Filomeno Mata esquina Rio Lerma, Colonia el Pineño.	Lámparas apagadas	2 focos 70 w v.s., 1 fotocelda 127 V, 1 acrílico
03 de Dic de 2018	Albergue Municipal.	fluorescentes y rosetón, instalación un conector doble polarizado, retiro de	canaleta, 14 focos fluorescentes 15 w, 13 tubos
03 de Dic de 2018	Colonia Olivar	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
03 de Dic	C. Robles esquina Elizando, Colonia Los	Se reconecto línea de socket a balastro.	
de 2018	Orozco.	Ge recorrecte firted de Goeket a balastro.	
03 de Dic	C. Luis N. Morones, Colonia Luis N.	Lámpara apagada	1 balastro 150 w v.s.
de 2018	Morones.	Edifipara apagada	- Balactic Too W V.C.
03 de Dic	C. Ciprés entre Sacramento y Salome,	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s. y 1 acrílico
de 2018	Colonia Olivar de las Animas.		The state of the s
03 de Dic	C. Independencia "A", Colonia Olivar de las	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w y 1 acrílico
de 2018	Animas.		
03 de Dic	C. Robles esquina Sabinos, Colonia Olivar	Lámpara apagada	1 foco 70 w y 1 acrílico
de 2018	de las Animas.	_ampara apagaaa	
04 de Dic		Se apoyó con la reconexión de alimentación	
de 2018	Panteón Guadalupe	de luminarias del interior del panteón.	
04 de Dic			1 holootro 100 wwo w 1 m
de 2018	C. Aramberri, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 balastro 100 w v.s. y 1m
04 de Dic			cable #14
de 2018	Comunidad de San Rafael	Lámpara apagada	1 foco 70 w
04 de Dic			
de 2018	C. Aramberri, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s. y 1 acrílico
ue 2016			20m cable neutral 2+1 #6, 6
04 de Dic	CAPEP	Se apoyó en la revisión de instalaciones	conectores tipo cuña calibre
de 2018	OAI LI	eléctricas de la Institución.	#6.
04 de Dic			1 foco 100 w v.s., 1 acrílico, 1
de 2018	C. Jet, Colonia Aviación.	Lámpara rota por vandalismo	protección
04 de Dic		Se continua con revisión de 25 balastros	proteodion
de 2018	Taller de Alumbrado.	250 w v.s.	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Dic	Almacén de Alumbrado	Se deja material de desecho para revisión.	
de 2018	Almacen de Aldinbrado	Se deja material de desecho para Tevision.	
04 de Dic	Parque Vicente Guerrero	Se conecto alimentación de Pino Navideño	
de 2018	Parque vicente Guerrero	"ARCA"	

04 de Dic de 2018	C. Filomeno Mata entre Rio Nazas y Rio Lerma, Colonia Cumbres.	Se instaló luminaria	1 lámpara suburbana 100 w v.s., 127 V, 1.20 fleje 3/4.
04 de Dic de 2018	Colonias y Fraccionamientos; Palmas de Romero I y II, El Pineño, Lázaro Cárdenas, Juárez, Luis N. Morones II, Forestal.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
04 de Dic de 2018	Colonias; Olivar de las Animas, El Gallo, Providencia.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
04 de Dic de 2018	C. Colón Zona Centro.	Lámpara apagada	1 balastro 150 w v.s. 1 acrílico, 1 base fotocelda
04 de Dic de 2018	Privada del Real, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 balastro 100 w v.s., 1/2m cable #14, 1 foco 100 w v.s.
04 de Dic de 2018	Plaza Colonia República.	Se reconecto línea de alimentación de refractores de cancha.	
04 de Dic de 2018	C. Alfonso Sánchez esquina Armando Neira, Colonia Dichosa.	Lámpara apagada	1 socket mogul
04 de Dic de 2018	C. Rivas Guillen entre Tanque Colorado y Lancon, Colonia Luis N. Morones.	Ya la habían reparado	
04 de Dic de 2018	C. Montura esquina Robles, Colonia El Gallo.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s. y 1 base fotocelda
04 de Dic de 2018	C. Juárez esquina Avenida San Francisco, Colonia Ferrocarrilera.	Lámpara apagada	1 foco 400 w v.s.





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Dic	C. Magnolia esquina Saltillo, Colonia Palma	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
de 2018	de Romero.	Laптрага арауача	1 1000 130 W V.S.
04 de Dic	C. Magnolia, Colonia Palma de Romero.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
de 2018	C. Magnolla, Colonia Palma de Romeio.	Lampara prende y apaga	1 1000 150 W V.S.
04 de Dic	C. Rivas Guillen esquina Lázaro Cárdenas,	Lámpara pranda y anaga	1 foco 150 w v.s.
de 2018	Colonia Juárez.	Lámpara prende y apaga	1 1000 150 W V.S.
04 de Dic	C. Rio Nazas entre Simón Bolívar y Rio	Lámpero prende y apogo	1 foco 70 w v.s.
de 2018	Papaloapan, Colonia Lázaro Cárdenas.	Lámpara prende y apaga	1 1000 70 w v.s.

05 de Dic de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se retiraron 16 lámparas OV15 250 w v.s., se instaló 16 lámparas Led 108 w, 48 Led, se retiraron cables dañados de 5 registros, se pinto la parte de arriba 8 postes y brazos.	18m cable THW #12, 1 rollo de cinta de aislar.
05 de Dic de 2018	Plaza 5 de mayo.	Se instaló pino Navideño.	
05 de Dic de 2018	Colonias y Fraccionamientos; Arboledas, Mercedes, 22 de Mayo, Las Palmas,	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
05 de Dic de 2018	Arco Norte	Se realizo mantenimiento a letras.	6 tubos curvalum 32 w, 1 balastro electrónico 2x32
05 de Dic de 2018	Colonias; Matehuala, San Isidro, Santa Lucina, Cumbres, Vista Hermosa y Jardín.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
05 de Dic de 2018	C. Nopal entre Aramberri y Maguey, Colonia El Fraile.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Dic de 2018	C. Uruguay Colonia 22 de mayo.	Lámpara prende y apaga	1 foco 250 w v.s.
05 de Dic de 2018	Avenida las Américas, Colonia Las Palmas.	Lámpara apagada	1 balastro 150 w v.s., 1 socket mogul
06 de Dic de 2018	Rastro Municipal	Se apoyó con revisión en la cuchilla de transformador	1 liszon fusible 2 AMP
06 de Dic de 2018	Andador Frida Kahlo entre Luis Urbina y Diego Rivera, Colonia Valle de la Dichosa.	Lámpara apagada	1 foco 250 w v.s.
06 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se concluyo de reparar y probar adornos navideños 4 estrellas, 2 hojas y 1 noche buena.	
06 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se proporciona material a cuadrilla	

06 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se armo y prueba lámparas Led 108 w, 48 Led.	
06 de Dic de 2018	Almacén de Alumbrado	Se dejo material de desecho para revisión.	
06 de Dic de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Revisión y cambio de líneas de alimentación de postes de alumbrado.	30m cable THW #12
06 de Dic de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se realizo el pintado de punta y brazos de 14 postes.	
06 de Dic de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se retiraron 28 lámparas OV15 v.s. 250 w, 220 V	
06 de Dic de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se instaló 28 luminarias Led 108 w 48 Leds	
06 de Dic de 2018	Colonias: La Concepción, Mitras, Animas, Paraíso, San Ángel.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Dic de 2018	C. Pasionistas entre Misioneros y Redentoristas, Fracc. Providencia	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
06 de Dic de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se verifico reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal.	
06 de Dic de 2018	C. Constitución, Reforma y Constituyentes, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco w v.s.
06 de Dic de 2018	C. Negrete entre libertad y Reforma, Zona Centro.	Se realizaron conexiones nuevas.	
06 de Dic de 2018	Plaza Ferrocarrilera	Arbotante apagado	
06 de Dic de 2018	C. Rio Verde esquina Rio Sonara, Colonia Mitras.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
06 de Dic de 2018	Auditorio Voleibol	Lámparas apagadas	3 focos fluorescentes 85 w, 1 foco aditivo metálico 400 w
07 de Dic de 2018	Andador Rosario Castellanos #255 entre Negrete y Gabriela Mistral, Colonia Bustamante I.	Lámpara prende y apaga	5m cable THW #14, 1 Balastro 250 w v.s.

07 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se termina con reparación y probando 2 secciones del nacimiento.	
07 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se instalan 46 soportes a perchas de adornos navideños	
07 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se proporciona material a cuadrilla	
07 de Dic de 2018	Almacén de Alumbrado	Se deja material de desecho para revisión.	
07 de Dic de 2018	Parque Vicente Guerrero	Se desconecto arbotante por evento del grupo ARCA	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Dic	Plaza Colonia Vista Hermosa	Se instalo un conector doble polarizado	1 contacto doble polarizado,
de 2018	riaza Goloriia vista riennosa	de iniciale un concetor debie peranzade	10m cable THW # 12
07 de Dic	Carretera Dr. Arroyo	Se continua con el cambio de luminarias	
de 2018	Curretora Br. 7 tiroye	Co continua con or camble de familiande	
07 de Dic	Carretera Dr. Arroyo	Se pintaron 22 puntas de postes y brazos	
de 2018	Cancicia Br. 7 moye	oc pintaron 22 pantas ac postes y brazos	
07 de Dic	Carretera Dr. Arroyo	Se retiraron 22 lámparas OV15, 250 w v.s.	
de 2018	Carretera Br. 7 troye	220 V	
07 de Dic	Carretera Dr. Arroyo	Se instalaron 22 lámparas Led en 108 w -48	
de 2018	Carretera Br. Arroyo	Leds	
07 de Dic de 2018	Instalaciones FEREMA	Se apoyó conectaron líneas de alimentación de los baños y mantenimiento a luminarias	5m cable pact #12, 1 foco 250 w v.s., 1 foco 150 w v.s.
07 de Dic de 2018	C. Acacias entre Independencia y Sabinos, Colonia Olivar de las Animas.	Lámpara encendida 24 Hrs.	1 fotocelda 127 V
07 de Dic de 2018	C. San Martín entre Juárez e Hidalgo, Colonia Guadalupe.	Se verifico reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal.	
07 de Dic de 2018	C. Fray Servando, Fraccionamiento Providencia.	Se retira medidor y base de socket dañada y se conectaron directas las líneas.	
07 de Dic de 2018	C. Chihuahua esquina Querétaro, Colonia República.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s., 1 acrílico

07 de Dic de 2018	C. Paseo de los Olivos esquina Minas de San Agustín, Fracc. Kildum.	Se hizo conexiones en balastro.	
07 de Dic de 2018	Evento de Cardio	Se apoyó con 2 tomas de corriente 127 V	2 contactos polarizados dobles, 2 switch 30 A, 8m dúplex #14, 14m cable #10





O7 de Dic de 2018 C. Fray Duran esquina Camino Viejo a la Paz, Colonia Guadalupe. C. Fray Duran esquina Camino Viejo a la Paz, Colonia Guadalupe. C. Fray Duran esquina Guadalupe. Se apoyó con el cambio de apartarrallos y fusible C. Relámpago esquina Primavera, Colonia San Antonio Se activo térmico de circuito C. Reforma entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro. C. Juárez norte Se hicieron conexiones nuevas C. Yecora esquina Tecoala, Colonia Electricista. Se apoyó en cambio de apartarrallos y fusible C. Yecora esquina Tecoala, Colonia Electricista. Se activo térmico de circuito C. Juárez norte Se hicieron conexiones nuevas C. Yecora esquina Tecoala, Colonia Electricista. Se apoyó en cambio de foco y conexiones nuevas en e área de sacrificio de Bovino. 1 foco 400 w v.s.		JALA, S.L.P.	D 1 1/	
Dec 2018	Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
O7 de Dic de 2018 10 de Dic de	07 de Dic	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l ámnara anagada	1 foco 100 w 1 acrílico
C. Relámpago esquina Primavera, Colonia San Antonio Se activo térmico de circuito C. Relámpago esquina Primavera, Colonia San Antonio Se activo térmico de circuito C. Reforma entre Matamoros y Altamirano, de 2018 Zona Centro. Lámpara prende y apaga 1 foco 100 w v.s.	de 2018	Paz, Colonia Guadalupe.	, , ,	1 1000 100 w, 1 acmico
de 2018 C. Relámpago esquina Primavera, Colonia San Antonio Se activo térmico de circuito Se activo térmico Se activo térmic	07 de Dic	Dootro Municipal	Se apoyó con el cambio de apartarrallos y	1 apartarallos 15 KUA, 1
de 2018 San Antonio C. Reforma entre Matamoros y Altamirano, de 2018 C. Juárez norte C. Juárez norte Se hicieron conexiones nuevas C. Yecora esquina Tecoala, Colonia Electricista. C. Yecora esquina Tecoala, Colonia Electricista. C. Feliciano Alvizo esquina Avenida los de 2018 C. Feliciano Alvizo esquina Avenida los Pinos, Fracc. Ojo de Agua. Carretera Dr. Arroyo Carretera Dr. Arroyo Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V Instalaciones FEREMA Se hicieron conexiones nuevas Lámpara prende y apaga 1 foco 100 w v.s. Lámpara prende y apaga 1 foco 100 w v.s. Lámpara prende y apaga 1 foco 100 w v.s. Lámpara prende y apaga 1 foco 100 w v.s. Se apoyó en cambio de foco y conexiones nuevas en e área de sacrificio de Bovino. Se apoyó en cambio de foco y conexiones nuevas en e área de sacrificio de Bovino. 1 foco 400 w v.s. Se pintaron 10 puntas de postes y brazos Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V	de 2018	Rastro Municipai		fusible liszon 2 AMP
San Antonio Se activo termico de circuito Se activo termico Se activo term	10 de Dic	C. Relámpago esquina Primavera, Colonia	0 11 11 1 11	
de 2018	de 2018		Se activo termico de circuito	
10 de Dic de 2018 10 de 2018	10 de Dic	C. Reforma entre Matamoros y Altamirano,	1 /	4 face 400
de 2018 C. Juarez norte Se hicieron conexiones nuevas 10 de Dic de 2018 C. Yecora esquina Tecoala, Colonia Electricista. Lámpara prende y apaga 1 foco 100 w v.s. Se apoyó en cambio de foco y conexiones nuevas en e área de sacrificio de Bovino. C. Feliciano Alvizo esquina Avenida los Pinos, Fracc. Ojo de Agua. Carretera Dr. Arroyo Se pintaron 10 puntas de postes y brazos Carretera Dr. Arroyo Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V Carretera Dr. Arroyo Se instaló 10 lámparas Led 108 w, 48 leds en 220 V Instalaciones FEREMA Se hicieron conexiones nuevas Lámpara prende y apaga 1 foco 100 w v.s. Lámparas apagadas 1 fotocelda 127 V Se pintaron 10 puntas de postes y brazos Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V Se retiraron 2 contactos dobles polarizados	de 2018	Zona Centro.	Lampara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
10 de Dic de 2018 C. Yecora esquina Tecoala, Colonia Electricista.	10 de Dic	C luároz norto	Co hisiaran sanayianaa muuya	
de 2018 Electricista. 10 de Dic de 2018 Rastro Municipal Se apoyó en cambio de foco y conexiones nuevas en e área de sacrificio de Bovino. 10 de Dic de 2018 C. Feliciano Alvizo esquina Avenida los Pinos, Fracc. Ojo de Agua. 10 de Dic de 2018 Carretera Dr. Arroyo Se pintaron 10 puntas de postes y brazos 10 de Dic de 2018 Carretera Dr. Arroyo Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V 10 de Dic de 2018 Carretera Dr. Arroyo Se instaló 10 lámparas Led 108 w, 48 leds en 220 V 10 de Dic de 2018 Se retiraron 2 contactos dobles polarizados	de 2018	C. Juarez none	Se nicieron conexiones nuevas	
10 de Dic de 2018 Rastro Municipal Se apoyó en cambio de foco y conexiones nuevas en e área de sacrificio de Bovino. 1 foco 400 w v.s.	10 de Dic	C. Yecora esquina Tecoala, Colonia	l émangra promise y angra	4 form 400 www.n
de 2018 Rastro Municipal nuevas en e área de sacrificio de Bovino. 1 foco 400 w v.s.	de 2018	Electricista.	Lampara prende y apaga	1 1000 100 w v.s.
de 2018 Rastro Municipal nuevas en e área de sacrificio de Bovino. 1 foco 400 w v.s.	10 do Dio		So apová op cambio do foco v conovionos	
10 de Dic de 2018 C. Feliciano Alvizo esquina Avenida los Pinos, Fracc. Ojo de Agua. 10 de Dic de 2018 Carretera Dr. Arroyo Se pintaron 10 puntas de postes y brazos 10 de Dic de 2018 Carretera Dr. Arroyo Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V 10 de Dic de 2018 Carretera Dr. Arroyo Se instaló 10 lámparas Led 108 w, 48 leds en 220 V 10 de Dic de 2018 Se retiraron 2 contactos dobles polarizados		Rastro Municipal		1 foco 400 w v.s.
de 2018 Pinos, Fracc. Ojo de Agua. 10 de Dic de 2018 10 de 201	de 2018		nuevas en e area de sacrificio de Bovino.	
Carretera Dr. Arroyo Se pintaron 10 puntas de postes y brazos Carretera Dr. Arroyo Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V Carretera Dr. Arroyo Se instaló 10 lámparas Led 108 w, 48 leds en 220 V Carretera Dr. Arroyo Se retiraron 2 contactos dobles polarizados Carretera Dr. Arroyo Se retiraron 2 contactos dobles polarizados Carretera Dr. Arroyo Carretera Dr. Arro	10 de Dic	C. Feliciano Alvizo esquina Avenida los	Lámparas anagadas	1 fotocoldo 127 V
de 2018 10 de Dic de 2018 Carretera Dr. Arroyo Se pintaron 10 puntas de postes y brazos Carretera Dr. Arroyo Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V Carretera Dr. Arroyo Se pintaron 10 puntas de postes y brazos Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V Se instaló 10 lámparas Led 108 w, 48 leds en 220 V Se retiraron 2 contactos dobles polarizados	de 2018	Pinos, Fracc. Ojo de Agua.	Lamparas apagadas	1 lotoceida 127 V
de 2018Carretera Dr. ArroyoSe retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 V10 de Dic de 2018Carretera Dr. ArroyoSe instaló 10 lámparas Led 108 w, 48 leds en 220 V10 de Dic de Dic lost lostalaciones FEREMASe retiraron 2 contactos dobles polarizados	10 de Dic	Corrotoro Dr. Arroyo	So pintaran 10 puntas de poetos y brazos	
de 2018 Carretera Dr. Arroyo Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 v Carretera Dr. Arroyo Se instaló 10 lámparas Led 108 w, 48 leds en 220 V Carretera Dr. Arroyo Se retiraron 10 OV15, 250 w v.s., 220 v Se retiraron 2 contactos dobles polarizados	de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se pintaron to puntas de postes y brazos	
10 de Dic de 2018 Carretera Dr. Arroyo Carretera Dr. Arroyo Se instaló 10 lámparas Led 108 w, 48 leds en 220 V Se retiraron 2 contactos dobles polarizados	10 de Dic	Carrotora Dr. Arroya	So retirered 10, 0\/15, 250 w.v.c. 220 \/	
de 2018 Carretera Dr. Arroyo en 220 V 10 de Dic Instalaciones FEREMA Se retiraron 2 contactos dobles polarizados	de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se remaion to Ovito, 250 w v.s., 220 v	
de 2018 Carretera Dr. Arroyo en 220 V 10 de Dic Instalaciones FEREMA Se retiraron 2 contactos dobles polarizados	10 de Dic	Corretoro De Associa	Se instaló 10 lámparas Led 108 w, 48 leds	
10 de Dic Instalaciones EEREMA Se retiraron 2 contactos dobles polarizados	de 2018	Carretera Dr. Arroyo		
		Instalaciones EEDEMA	Se retiraron 2 contactos dobles polarizados	
de 2016 y i Shuyen 30 A.	de 2018	instalaciones fereivia	y 1 shuyen 30 A.	
Colonias y Fraccionamientos: Los Martínez		Colonias y Fraccionamientos; Los Martínez,		
l Niños Hároas Flactricistas Privada da la l		Niños Héroes, Electricistas, Privada de la	•	
de 2018 Juventud y Zona Centro.	de 2018	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	iuminarias	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
10 de Dic de 2018	Colonias; Antorchista, República.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
10 de Dic de 2018	Comunidad Santa Ana de Abajo	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
10 de Dic de 2018	C. Distrito Federal esquina Culiacán, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
10 de Dic de 2018	C. Michoacán entre México y Oaxaca, Colonia República.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
10 de Dic de 2018	C. Juárez entre Filomeno Mata y Matamoros, Zona Centro.	Se verifico reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal.	
10 de Dic de 2018	C. Aldama entre Independencia y Libertad, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
10 de Dic de 2018	Boulevard Carlos Lasso A entre Matamoros y Altamirano, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 400 w v.s.
10 de Dic de 2018	C. Altamirano, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
11 de Dic de 2018	Plaza de la Leña	Se instaló medidor, se probo circuito quedando funcionando.	
11 de Dic de 2018	Glorieta Fundadores	Retiro lámpara OV15, instaló lámpara Leds 108 w	
11 de Dic de 2018	Boulevard Turístico 57	Retiro lámparas OV15, instaló lámparas Leds 108 w	
11 de Dic de 2018	C. Morelos e Hidalgo, Zona Centro.	Se instalaron 12 adornos navideños	
11 de Dic de 2018	C. San Juan entre Santa Aurora y Santa Rosalía, Colonia San Ramón.	Se reactivo circuito térmico disparado	





Fech	а	Ubicación	Descripción	Material Utilizado

11 de Dic de 2018	C. Rio Lerma entre Rio Peña y Rio Grijalva, Colonia Manuel Moreno Torres.	Lámpara apagada	1 foco 150 w
11 de Dic de 2018	C. Paseo de los Olivos, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 balastro 150 w
11 de Dic de 2018	C. Prolongación Héroes Potosinos.	Lámparas apagadas	1 balastro 400 w v.s., 3 focos 400 w v.s.
11 de Dic de 2018	C. Morales e Hidalgo, Zona Centro	Se instaló 12 adornos Navideños	2 fotoceldas 127 V, 2 bases para fotocelda, 2 ménsulas para base de foto celda.
11 de Dic de 2018	C. Hidalgo, Zona Centro.	Se arreglaron 2 arbotantes de lámparas	1 fotocelda 127 V
12 de Dic de 2018	Comunidad de la Luz	Lámpara apagada	1 balastro 105 w v.s., 1 foco 150 w v.s., 1 acrílico
12 de Dic de 2018	C. Veracruz esquina Hidalgo, Colonia República.	Lámpara apagada	1 fotocelda 127 V
12 de Dic de 2018	C. San Luis entre Herrería y Saltillo, Colonia Pineño.	Lámpara tenue	1 foco 70 w v.s., 1 critico, 1 foto celda 127 V
12 de Dic de 2018	C. Independencia entre Regules y 5 febrero, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 balastro 150 w v.s., 1 foco 150 w v.s.
12 de Dic de 2018	Comunidad del Sacramento	Lámparas apagadas	1 balastro 150 w v.s., 1 socket mogul, 1 foco 150 w v.s., 2 acrílicos
12 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se hace limpieza general 6 lámparas OV15, se arman 250 w/127V, 6 para circuito, 2 con fotoceldas	
12 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se barrenan 10 brazos metálicos para cable de alimentación.	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Dic	Taller de Alumbrado.	Se proporciona material a cuadrilla	
de 2018	Tallet de Aldifibrado.	de proporciona material a cuadinia	
12 de Dic	Comunidad Encarnación de Abajo	Se instaló reflector auditivo metálico 1000 w	
de 2018	Comunidad Encamación de Abajo	220 V, con pastilla térmica	

12 de Dic de 2018	Comunidad Encarnación de Abajo	Lámpara apagada	1 balastro 70 w v.s., 1 socket mogul
12 de Dic de 2018	Comunidad de Santa Lucia	Se instaló 2 refrectores auditivos metálicos 1000 w 220 V, 1500 w 220 V, con interruptor térmico.	
12 de Dic de 2018	Comunidad de Santa Lucia	Lámparas apagadas	3 focos 70 w v.s., 1 fotocelda, 1 conexión de líneas.
12 de Dic de 2018	C. Altamirano de Francisco Villa, Avenida las Torres	Se realizo 5 sepas, colado de anclas para poste metálico.	
12 de Dic de 2018	C. Hidalgo y Juárez, Zona Centro.	Se instaló adornos navideños	12 fotoceldas 127 V, 12 bases Fotocelda, 12 ménsulas, cable poot diferentes calibres.
12 de Dic de 2018	C. Circuito fresnos, Colonia Rinconada de los Fresnos.	Lámpara prende y apaga	1 foco 250 w v.s.
12 de Dic de 2018	C. Primavera esquina Relámpago, Colonia San Antonio.	Lámpara apagada	1 balastro 250 w v.s.
13 de Dic de 2018	C. Juan Álvarez, carretera los Ángeles.	Lámpara apagada	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico, 2m cable THW #12
13 de Dic de 2018	Negundos esquina Lienzo Charro, Fracc. El Gallo.	Lámpara apagada	1 foco 70 w v.s., 1 fotocelda 127 V
13 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se refrescan roscas de perchas 8 postes (5 - 7m) y (3-9m).	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se proporciona material a cuadrilla	
13 de Dic de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se hace sepa para instalar ancla prefabricada, se instaló un poste metálico de 9m	
13 de Dic de 2018	Prolongación Bustamante	Se marcaron puntos para anclas.	
13 de Dic de 2018	Presidencia Municipal	Se instaló adornos navideños	

13 de Dic de 2018	C. Juárez y Bustamante, Zona Centro.	Se instaló 7 adornos navideños	6 fotoceldas 127 V, 6 bases fotocelda, 6 ménsulas para base, 2 foco incandescentes de 10 w
13 de Dic de 2018	C. Juárez esquina Filomeno Mata, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w
13 de Dic de 2018	C. Mutualismo esquina Ocampo, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 100 w
13 de Dic de 2018	C. Hidalgo norte Zona Centro.	Lámpara apagada	1 balastro 250 w, 1 foco 250w, 1 fotocelda 220 V.
14 de Dic de 2018	Plaza de Armas.	Se apoyó con la instalación eléctrica, centro de carga y conexiones para nacimiento y figuras.	
14 de Dic de 2018	C. Altamirano, República de Argentina a Rio Nilo.	Se instaló 5 postes metálicos de 7m.	
14 de Dic de 2018	C. Palma China, Colonia Santa Martha.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w
14 de Dic de 2018	C. Gabriela esquina Verano, Colonia San Antonio.	Lámparas rota por vandalismo	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Dic de 2018	Prolongación Ciprés esquina 2 de Julio, Colonia Providencia.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, reactivándose interruptor de circuito.	
14 de Dic de 2018	C. Andador Sierra Paracalma entre Sierra Vertiente y Sierra Fría, Colonia Ollería.	Lámpara apagada	1 foco 250 w v.s.
14 de Dic de 2018	C. Fernando Amilpa entre Oro y María L.Castillo, Fracc. Mineral.	Falla le pertenece a C.F.E.	
14 de Dic de 2018	C. Alfonso Reyes, Colonia Magisterial de los Reyes.	Lámparas apagadas	1 fotocelda 220 w
17 de Dic de 2018	C. Campeche y Quintana Roo, Colonia República.	Lámparas apagadas	1 fotocelda 127 V, 1 base fotocelda
17 de Dic de 2018	C. Legionario, Fracc. Providencia.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.

17 de Dic de 2018	C. Bronce entre Zinc y Cobre, Colonia Mineral.	Lámpara apagada	1 balastro 250 w v.s.
17 de Dic de 2018	Almacén de Alumbrado	Se dejo material de desecho para revisión.	
17 de Dic de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se hicieron dos sepas en el camellón para colado de ancla.	
17 de Dic de 2018	C. Minas de Ogarrio y Paseo de los Pinos, Colonia Kildum.	Se retiro barra de la base socket del medidor, que da servicio al circuito dañada y se repuso.	
17 de Dic de 2018	Comunidad de Santa Lucia	Se recogieron 2 reflectores aditivos metálicos, 1 de 1500 w 127 V, 1 de 1000 w 220 V, con pastilla térmica.	
17 de Dic de 2018	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se recogió reflector aditivo metálico 1000 w 220 V con pastilla térmica.	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Dic de 2018	C. Juárez entre Zaragoza y Jaime Nunó, Zona Centro.	Se reacomodo adorno Navideño.	
17 de Dic de 2018	C. Hidalgo esquina Altamirano, Zona Centro.	Se coloco cinta a fotocelda	
17 de Dic de 2018	Colonias; San Antonio, Libertad, Las Hadas, El Bosque, Bustamante 1, 2 y 3, Pablo Pedraza, San Francisco.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
17 de Dic de 2018	C. Jaime Torres Bodet esquina con Bustamante, Colonia Bustamante.	Lámpara apagada	1 foco 100 w
17 de Dic de 2018	C. Privada de los Andes, Fracc. Los Andes	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
17 de Dic de 2018	C. Sierra Fría esquina Andador Leona, Colonia Ollería.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se encontró balastro zafado y se hicieron conexiones de socket a balastro.	
17 de Dic de 2018	C. San Martin, Fracc. Guadalupe.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
17 de Dic de 2018	C. Trueno, Colonia San Antonio.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w

17 de Dic de 2018	C. Gabriel García Márquez, Colonia Bustamante.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w
17 de Dic de 2018	C. Blas Torres, Colonia del Bosque.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w
17 de Dic de 2018	C. 16 de septiembre entre Regules y Mariano Vázquez.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w
17 de Dic de 2018	C. Ignacio Ramírez bajando Boulevard Carlos Lasso, Colonia Fraile.	Lámpara apagada	1 balastro 250 w, 1 foco 250 w, 1 fotocelda 220 V
17 de Dic de 2018	Avenida Roble pasando Lerdo de Tejada, Colonia La Finca.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se hicieron conexiones nuevas.	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
17 de Dic de 2018	C. Matamoros casi Ángel Veral, Colonia Santa Martha.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
17 de Dic de 2018	C. Libertad entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro.	Lámpara apagada, se hicieron conexiones nuevas	
17 de Dic de 2018	C. Gobernadora, Colonia Palma de Romero.	Lámpara apagada	1 balastro 150 w v.s.
18 de Dic de 2018	Comunidad de San José de la Trojes.	Lámparas encendidas 24 Hrs.	2 focos 70 w v.s., 1 fotocelda 220 V, 2 fotoceldas 127 V
18 de Dic de 2018	Plaza de la Leña	Lámparas apagadas	4m cable #14, 1 fotocelda 127 V
18 de Dic de 2018	Comunidad Noria de la Cabra	Lámparas apagadas	4 foco 70 w v.s., 2 fotoceldas 127 V, 1.20 fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
18 de Dic de 2018	Colonias; Matehuala, San Isidro, Santa Lucina, Cumbres, Vista Hermosa, Jardín.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
18 de Dic de 2018	Plaza de la Leña	funcionado correctamente	
18 de Dic de 2018	Comunidad Santa Ana de Arriba	Lámparas apagadas	2 focos 7 w v.s.
18 de Dic de 2018	C. Prolongación Mariano Vázquez esquina Juan José Bustamante, Colonia Dichosa	Se verifico reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal.	

18 de Dic de 2018	C. Plan de San Luis esquina Julián Carrillo, Colonia Lagunita.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
18 de Dic de 2018	C. Libertad esquina Abasolo, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 250 w v.s.





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Dic de 2018	Boulevard Carlos Lasso, Zona Centro.	Se verifico reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal.	
19 de Dic de 2018	C. Prolongación Monte Everest #250 entre Monte Everest y Monte Blanco, Colonia Colinas de la Paz.	Lámpara Apagada	1 foco 100 w v.s., 1 acrílico
19 de Dic de 2018	Plaza de la Leña	Se verifico reporte de lámpara apagada, se acciono fotocelda de circuito.	
19 de Dic de 2018	Comunidad San José de los Guajes	Lámpara apagada	1 balastro 70 w v.s., 1 foco 70 w v.s., 1 socket mogul, 1 fotocelda 127 V, 1m cable #14
19 de Dic de 2018	Colonias; Kildum, Mineral, Villa Fontana, Florida II, Magisterial de los Reyes, Ollería,, Colinas de la Paz, San Benito, San Agustín.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
19 de Dic de 2018	C. Plata, Colonia Mineral.	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
19 de Dic de 2018	C. Villa Fontana esquina Villa del Sol, Colonia Villa Fontana.	Lámpara apagada, conexiones en balastro	
19 de Dic de 2018	C. Paseo de los Nogales, Colonia Florida II.	Lámpara apagada, conexiones en balastro	
19 de Dic de 2018	C. Salvador Nava Martínez, Colonia Magisterial de los Reyes.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
19 de Dic de 2018	C. Circuito Hacienda la Florida, Fracc. San Benito.	Lámpara apagada, conexiones en balastro	





MATEHU	JALA, S.L.P.	Decembert	
Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Dic	C. Minas San Agustín esquina Paseo de los	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 w v.s.
de 2018	Olivos, Colonia Kildum.	Lampara promao y apaga	
19 de Dic	C. Aramberri esquina Nopal, Colonia Frayle.	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico, 1m
de 2018	C. Arambem esquina Nopai, Colonia i Tayle.	Lampara apagada	cable #14
19 de Dic	C. Betancourt entre Altamirano y	Lámpara anagada	1 foco 150 w v.s.
de 2018	Matamoros, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 1000 150 W V.S.
19 de Dic	C. Madero esquina 16 de Septiembre, Zona	1 f	4 form 400
de 2018	Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
20 de Dic	0.0: 1.0: 1.0: 1.4	Se verifico reporte de lámparas apagadas,	
de 2018	C. Privada Pípila, Fracc. Ojo de Agua.	se acciono interruptor.	
20 de Dic	0 11 11 5 70	•	2 focos 70 w v.s., 2 fotoceldas
de 2018	Comunidad Las Peñitas	Lámpara prende y apaga	127 V.
20 de Dic	Construction of the Inc. Dougle	Lásanana anamalidas OA Llus	
de 2018	Cancha Magisterial de los Reyes	Lámparas encendidas 24 Hrs.	
20 de Dic	Tallan da Alcuado da	Se barrenan 14 brazos metálicos y cablean	
de 2018	Taller de Alumbrado.	67 metros de #16 THW	
20 de Dic	Tallor de Alverbrodo	Consumber 40 holostron 450 y on venue 7	
de 2018	Taller de Alumbrado.	Se prueban 10 balastros 150 y se recupera 7	
20 de Dic	Cometana Dr. America		
de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se instaló 3 postes metálicos 9m.	
20 de Dic	Corretors Dr. Arroya	Co hizo colodo do onolo	
de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se hizo colado de ancla	
20 de Dic	Commided El Director	Se instaló 2 reflectores auditivos metálicos	
de 2018	Comunidad El Durazno.	1000 w 220 V.	
20 de Dic	Compellée de Competent Du Assesse	Se instaló 8 postes nuevos, 8 brazos y 8	8 lámparas led 108 w -48 leds,
de 2018	Camellón de Carretera Dr. Arroyo.	lámparas.	22m cable cal 12
	Those are		





PRESIDENCIA MUNICIPAL

	JALA, S.L.P.	,	
Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Dic de 2018	Colonias; Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Los Pinos, María L. Castillo, Colinas de la Paz.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
20 de Dic de 2018	C. Privada 16 de Septiembre entre Regules y Mariano Vázquez, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
20 de Dic de 2018	Comunidad San Ramón de los Álamos	Se verifico reporte de lámpara apagada, no se reparo por que tiene lámpara ahorradora de 100 w	
20 de Dic de 2018	Comunidad Santa Ana de Abajo	Se verifico reporte de lámpara apagada, se revisaron conexiones.	
20 de Dic de 2018	C. Prolongación Matamoros, Colonia República.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se restableció conductor a modo automático.	
20 de Dic de 2018	C. San Pedro esquina General Arévalo, Colonia Ampliación Guadalupe.	Lámpara apagada	1 balastro 100 w
20 de Dic de 2018	Comunidad Santa Ana de Abajo	Se verifico reporte de lámpara apagada, se revisaron conexiones.	
20 de Dic de 2018	Comunidad Santa Ana de Abajo	Se verifico reporte de lámpara apagada, se revisaron conexiones.	
20 de Dic de 2018	C. Almagres sur entre Bolivia y Lerdo de Tejada, Colonia Las Palmas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150 v.s
21 de Dic de 2018	Andador Croacia entre Honduras y Cerrada de Honduras, Colonia Mercedes 2.	Lámparas encendidas 24 Hrs.	
21 de Dic de 2018	Avenida Norte esquina Quetzal, Colonia Granja.	Lámpara encendida 24 Hrs.	1 fotocelda 127 V





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Dic	Taller de Alumbrado.	Se prueban y revisan 17 balastros, 12 de	
de 2018	Tallel de Alumbiado.	250w y 5 de 400w, 17 se recuperan.	
21 de Dic	C. Altamirano, República de Argentina a Rio	Se retira lámpara suburbana 70 w v.s. 127	
de 2018	Nilo.	V.	

21 de Dic	C. Altamirano, República de Argentina a Rio	0.1	
de 2018	Nilo.	Se instaló lámpara OV15 v.s. 250w 127 V	
21 de Dic	Boulevard Turístico 57	Se instaló 12 lámparas Led 160w, 220	
de 2018	Bodievald Turistico 37	Se ilistato 12 famparas Led 100w, 220	
21 de Dic	Boulevard Turístico 57	Se pintaron la punta del poste y los brazos	
de 2018	Bodiovara Fariotico of	Go pintaron la panta dei podto y loo brazoo	
21 de Dic	C. Bustamante.	Se instaló poste metálico 7m.	
de 2018		de indiale podio metallos 7m.	
21 de Dic	Colonias; Antorchista, Las Vegas, Benito	Se realizó recorrido para detectar fallas en	
de 2018	Juárez, Manuel Moreno Torres.	luminarias	
21 de Dic	Colonias; Ojo de Agua, Jardines del Ojo de	Se realizó recorrido para detectar fallas en	
de 2018	Agua, Florida y Llano Azul.	luminarias	
21 de Dic	C. Prolongación Hidalgo esquina	Se verifico reporte de lámpara apagada, se	
de 2018	Cuauhtémoc, Fracc. Ojo de Agua.	hicieron conexiones nuevas.	
21 de Dic	C. Zenif, Colonia Florida.	Lámpara apagada	1 foco 100 w
de 2018	C. Zeriii, Coloriia i lorida.	Lampara apagada	1 1000 100 W
21 de Dic	C. Privada los Moreno, Fracc. Ojo de Agua.	Lámpara apagada	1 foco 70 w v.s.
de 2018	e. i iivada lee ivierene, i raee. eje de rigad.	Lampara apagada	1 1000 7 0 W V.O.
21 de Dic	C. Prolongación Pinos esquina Corregidora,	Lámpara apagada, se hicieron conexiones	
de 2018	Fraccionamiento Ojo de Agua.	nuevas	
	,	1100700	
21 de Dic	C. Prolongación esquina Pípila,	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
de 2018	Fraccionamiento Ojo de Agua.		





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Dic	C. Morelos entre Hidalgo y Allende,	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
de 2018	Fraccionamiento Ojo de Agua.	Lampara prende y apaga	1 1000 100 W V.S.
24 de Dic	Boulevard Turístico 57	Se rinstalarón10 lámparas Led, 160 w	
de 2018	boulevald Turistico 57	Se illistalatorro lamparas Leu, 100 w	
24 de Dic	Boulevard Turístico 57	Se rinstalarón10 lámparas Led, 160 w	
de 2018	Bodievald Tulistico 37	Se Illistalatorrio lamparas Leu, 100 w	
24 de Dic	Boulevard Turístico 57	Se pintaron la punta del poste y los brazos	
de 2018	Douievaid Turistico 37	Se piritaron la punta del poste y los brazos	

24 de Dic de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Se revisaron luminarias, las cuales se encontraron funcionando correctamente.	
24 de Dic de 2018	C. Cuauhtémoc, Fraccionamiento Ojo de Agua	Se verifico reporte de lámpara apagada, se encontró funcionando el problema era línea de CFE.	
24 de Dic de 2018	C. José Echegaray entre Bustamante y Negrete, Colonia Bustamante III.	Se verifico reporte de lámpara apagada, encontrándose que estaba funcionando de manera normal.	
24 de Dic de 2018	C. Nogales entre Prolongación Juárez y Pinos, Colonia Olivar de las Animas.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.
24 de Dic de 2018	C. Ocampo entre Juárez y Escobedo, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 250 w v.s., 1 socket, 1 balastro 250w v.s., 1 acrílico, 1m cable #14.
26 de Dic de 2018	Boulevard Turístico 57	Se retiraron 12 lámparas OV15 v.s. 400 w - 220 V	
26 de Dic de 2018	Boulevard Turístico 57	Se instaló 12 lámparas Led 160w, 220	
26 de Dic de 2018	Boulevard Turístico 57	Se pintaron la punta del poste y los brazos	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Dic	Pabellón Ferema	se cambio una lámpara fluorescentes 85 w	
de 2018	i abellotti etettia	se cambio una lampara huorescentes 05 w	
26 de Dic	Pabellón Ferema	Se apoyó en la instalación de reflector de	1 lámpara fluorescentes 85 w
de 2018	i abellotti etettia	1000 w A.M.	i lampara ildorescentes 65 w
26 de Dic	Colonias; Concepción, Las Mitras, Las	Se realizó recorrido para detectar fallas en	
de 2018	Animas, Paraíso.	luminarias	
26 de Dic	Colonias; República, Antorchista,	Se realizó recorrido para detectar fallas en	
de 2018	Ampliación Antorchista.	luminarias	
26 de Dic	Colonias; Antorchista a Nuevo León de	Se realizó recorrido para detectar fallas en	
de 2018	Oriente a Poniente, Baja California a	luminarias	
ue 2010	Prolongación Matamoros de Sur a Norte.	idifiliatias	

26 de Dic de 2018	C. Mar Negro esquina Fundadores, Colonia Lagunita.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, encontrándose que estaba funcionando de manera normal.	
26 de Dic de 2018	C. Venezuela esquina Altamirano, Colonia Cumbres.	Lámpara apagada	1 foco 100 w v.s.
26 de Dic de 2018	C. Unión, entre Victoria y 6 junio, Colonia Ampliación Antorchista.	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70 w v.s., 1 acrílico, 1 protección
26 de Dic de 2018	C. Paulino Urestigui entre Clara Córdova y Saltillo, Colonia Antorchista.	Lámpara apagada	1 balastro 70 w, 4m cable #14
26 de Dic de 2018	C. Reforma Agraria entre Cuauhtémoc y Vicente Guerrero, Zona Centro.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se hicieron conexiones nuevas.	
26 de Dic de 2018	C. Maroma esquina La Paz, Colonia Concepción.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se hicieron conexiones nuevas.	
26 de Dic de 2018	C. Manuel Esperón esquina San Luis, Colonia Animas.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w v.s.





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Dic	C. Coahuila entre Oaxaca y Nuevo León,	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
de 2018	Colonia Republica.	Eampara promas y apaga	1 1000 100 W V.O.
26 de Dic	C. Reforma Agraria casi esquina Guerrero,	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
de 2018	Zona Centro.	Eampara prenae y apaga	1 1000 100 W V.S.
27 de Dic	C. Tomas Zarate, Fraccionamiento	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
de 2018	Matehuala.	Lampara apagada	1 1000 130 W V.S.
27 de Dic	Taller de Alumbrado.	Se cablean 6 brazos metálicos	27m cable #14
de 2018	raller de Aldifibrado.	Se cablean o brazos metalicos	ZIIII Cable #14
27 de Dic	Taller de Alumbrado.	Se cablean 3 brazos metálicos 1.20	12m cable THW #14
de 2018	raller de Aldifibrado.	Se cablean 3 brazos metalicos 1.20	12m cable 1 HW #14
27 de Dic	Taller de Alumbrado.	Se desarman 13 lámparas OV15 para	
de 2018	raller de Aldifibrado.	limpieza y recuperar material.	
27 de Dic	Almacén de Alumbrado	Se deja material de desecho para revisión.	
de 2018	Almacen de Aldmbrado	Se deja material de desecho para Tevision.	
27 de Dic		Revisión de instalaciones y listado de	
de 2018	Caja de Agua	material que se requiere para evento de	
ue 2016		Ferema.	

27 de Dic de 2018	Comunidad El Durazno.	Se retiraron 2 reflectores aditivos metálicos 1000 w 220 V	
27 de Dic de 2018	Instalaciones FEREMA	Se da mantenimiento a luminarias	1 foco 250 w v.s., 1 balastro 150 w v.s.
27 de Dic de 2018	Colonias y Fraccionamiento; Rivas Guillen, San José, San Francisco, San Ángel, Loma Alta.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	
27 de Dic de 2018	Colonias; República, Tlaxcala, Querétaro, Matamoros, Yucatán.	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	





FectMATEHU	ALA, S.L.P. Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Dic de 2018	C. Altamirano entre Aramberri y Santiago Vivanco, Colonia Santa Martha.	Lámpara apagada	1 foco 100w
27 de Dic de 2018	C. Manzanilla entre Simón Bolívar y José Domínguez, Colonia Palma de Romero.	Lámpara apagada	1 foco 150 w v.s.
27 de Dic de 2018	C. Juárez esquina Ocampo, Zona Centro.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se hicieron conexiones nuevas.	
27 de Dic de 2018	C. José entre San Agustín y San Felipe, Colonia Loma Alta.	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100 w v.s.
27 de Dic de 2018	C. Leona Vicario esquina Reforma, Zona Centro.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se hicieron conexiones nuevas.	
28 de Dic de 2018	C. México esquina Veracruz, Colonia República.	Lámparas prenden y apagan	3 focos 100 w v.s., 1 acrílico
28 de Dic de 2018	Boulevard Turístico 57	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se restableció térmico.	
28 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se ordeno material nuevo	
28 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se cambio foco a reflector de 400 w a.m.	
28 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se desarmaron 10 lámparas para limpieza general y revisaron 165 balastros.	
28 de Dic de 2018	Taller de Alumbrado.	Se pintaron la punta del poste y los brazos	

28 de Dic	Instalaciones FEREMA	Se instalaron 4 reflectores 2-1000 w, 2-400	
de 2018	IIIStalaciones FEREIVIA	w a.m.	
28 de Dic	C. Buotomonto	Se apoyo a cuadrilla 72, en llevar y colocar	
de 2018	C. Bustamante.	poste metálico de 7m.	





Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Dic de 2018	Instalaciones FEREMA	Se instaló reflector 1000 w a.m. y se conectaron 4 acometidas	
28 de Dic de 2018	C. Bustamante esquina Primavera.	Se retiro poste metálico con lámpara 9m	
28 de Dic de 2018	C. Bustamante esquina Primavera.	Se instaló poste metálico 7 m con brazo y lámpara Led 108 w	
28 de Dic de 2018	C. Monte Blanco esquina Boulevard de los Andes, Colonia Colinas de la Paz.	Lámpara apagada	1 foco 150 w
28 de Dic de 2018	Plaza Flores Magón entre Fernando Amilpa y Jesús Yurén, Colonia Fidel Velázquez.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se reactivo interruptor.	
28 de Dic de 2018	C. San Diego, Colonia Aviación.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se metió palanca de switch.	
28 de Dic de 2018	C. Nogales entre Fresnos y Prolongación Aramberri, Colonia La Finca.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se hicieron conexiones nuevas.	
28 de Dic de 2018	Carretera Dr. Arroyo	Circuito apagado	
30 de Dic de 2018	Boulevard Calos Lasso, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 socket mogul
31 de Dic de 2018	Prolongación Bustamante	Se instaló 8 lámparas Led 108 W-220 V	280m cable neutranel (2+1) cal 6, 16 guardacabos, 16 conectores chicos
31 de Dic de 2018	Prolongación Bustamante casi esquina Invierno.	Se instaló poste metálico 7 m	
31 de Dic de 2018	C. Cerro Gordo, Colonia Manuel Moreno Torres.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se reactivo térmico.	
31 de Dic de 2018	C. Aldama esquina Carlos Vivanco, Colonia Rivas Guillen.	Lámpara prende y apaga	1 foco 70 w, 1 acrílico







Diciembre 2018.



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
31 de Dic de 2018	C. Privada Independencia entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, Zona Centro.	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico
31 de Dic de 2018	C. Reforma entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro.	Lámpara prende y apaga	1 foco 100 w v.s.
31 de Dic de 2018	C. Durango entre Chiapas y Oaxaca, Colonia Republica.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, problema de CFE	
31 de Dic de 2018	C. Xilitla entre Charcos, Villa Hidalgo y Villa Juárez, Colonia Las Animas.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, se reactivo interruptor.	
31 de Dic de 2018	C. Chihuahua entre Oaxaca y Nuevo León, Colonia República.	Se verifico reporte de lámpara apagada, problema de CFE	
31 de Dic de 2018	C. Republica de Bolivia entre Matamoros y Altamirano, Colonia Las Cumbres.	Se verifico reporte de lámpara apagada, se reactivo térmico.	
31 de Dic de 2018	C. Veracruz, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Colonia República.	Se verifico reporte de lámparas apagadas, problema de CFE	