



C. KARINA RIVERA OBREGON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MATLAPA, S.L.P.



Asunto informe semanal

Oficio: N

.º 12

Dependencia: Dpto. Agua potable.

Presente:

El que suscribe **Nazario García castillo** director del departamento de agua potable alcantarillado y saneamiento por medio del presente escrito me dirijo a usted con el respeto que se mérese a enviarle el informe semanal del día **01 al 31 de Marzo 2019.**

01 de Marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso.

02 de Marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso

03 de Marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso



Dirección de agua potable, alcantarillado y sanamiento

Av. Francisco I. Madero Sur 150, Col. 20 de noviembre, Matlapa, SLP. • (483) 364 0200 • www.matlapa.gob.mx

04 de Marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Se reparo fuga de agua en tuerca unión de 2" galv. En barrio Tepetzintla San Antonio.
- Cloración en la col. El paraíso.

05 de Marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso
- Se reparo fuga de agua en la red Gral. De 2" se utilizó un niple de ½ plástico y 15mts. de manguera de ½. En la calle pípila y en el panteón municipal.
- se verifico la tubería de red general de 12"

06 de Marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso.
- Se realizo la excavación para la ampliación de la red general de 2" para el agua potable en la col. Las palmas.

07 de febrero 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso.
- Se la tubería para la ampliación de la red general de 2" para el agua potable en la col. Las palmas.

08 de Marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso.
- Se realizo la excavación para encontrar tubería de 2" para hacer la conexión en la nueva red de agua potable en la col. Las palmas.

09 de marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso
- Se realizo la instalación de tubería de cobre para instalar los flotadores a en los tinacos de los baños del mercado municipal.
- Se realizo la excavación para colocar manguera de 2" en la col. Las palmas.

10 de marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso

11 de Marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Se reparo fuga de agua en la red Gral. De 2" se utilizó un niple de ½ plástico En la calle pípila esquina con avenida Lázaro cárdenas.
- Se realizo la excavación para encontrar fuga de agua y conectar manguera de 2" en la col. Las palmas camino a cuichapa.

12 de Marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso
- Se reparo fuga de agua en la red Gral. De 2" se utilizó un niple de ½ plástico En la calle Adolfo López mateo entre la calle Javier mina y calle Venustiano Carranza.
- Se realizo la excavación para encontrar fuga de agua manguera de 2" en la avenida Lázaro cárdenas esquina con avenida francisco i. madero norte.
- Se verifico y se hizo lista de material para la instalación de una toma de agua para los baños de la escuela secundaria Belisario Domínguez.

13 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso.
- Se realizo la instalación de tubería hidráulica en la calle Bartolomé de las casas utilizando un conector de 2" hco, un comple de 2" galvanizado.

14 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso.
- Se realizo la reparación de fuga de agua en una abrazadera de 2" hco en la avenida lázaro cárdenas.

15 de febrero del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehuevo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- Se hizo la reparación de fuga de agua en 2 mangueras de ½ utilizando 2 niples de ½ de plástico en la avenida lázaro cárdenas.

- Se realizo la reparación de lavabo, en los baños de la comandancia Municipal.

16 de febrero del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- Se realizo 3 reparaciones de fuga de agua en una abrazadera de 2" hco en la avenida lázaro cárdenas.

17 de marzo 2019

- se realizó el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- Cloración de tanques en la col. Lucero.
- Cloración en la col. El paraíso

18 de febrero del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso

19 de febrero del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se hizo la instalación de tubería de 2" en la avenida francisco i. madero esquina con calle Bartolomé de las casas.

20 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se realizó la reparación de fuga de agua en la red general de 3" galvanizado en el tramo Ahuehueyo II, entre col. Escalanar.
- Se realizo el mantenimiento de limpieza en el cárcamo ubicado en manantiales.

21 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso
- Se realizo el mantenimiento de limpieza en el cárcamo ubicado en manantiales.

22 de Marzo del 2018

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso
- Se realizo el mantenimiento de limpieza en el cárcamo ubicado en manantiales.

23 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso
- se realizo el evento de la ofrenda (ritual del agua), en el cárcamo ubicado en manantiales.

24 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso

25 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso
- Se realizo la excavación para colocar manguera de 2" en la col. Las palmas.

26 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero
- cloración en la col. El paraíso
- se reparó fuga de agua en la red gral. De 2" utilizando 2 niples de 2" de plástico en la calle Hidalgo.

27 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se reparó fuga de agua en la red gral. De 2" utilizando 2 niples de 2" de plástico en la calle acontla.

28 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se reparó fuga de agua en la red gral. De 2" utilizando 1 niples de 2" de plástico en Apanco.
- Se le brindo apoyo a las autoridades de la localidad de Tlacoehuaque para la revisión del equipo de bombeo. De igual forma a las autoridades de Tamcuilin y papatlas.

29 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se reparó fuga de agua en la red gral. De 2" utilizando 2 niples de 2" de plástico en la calle acontla.

30 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso
- se reparó fuga de agua en la red gral. De 2" utilizando 2 niples de 2" de plástico en la calle acontla.

31 de Marzo del 2019

- Se realizo el bombeo en manantiales.
- Rebombeo en Ahuehueyo II.
- Rebombeo en la col. La joya.
- cloración de tanques en la col. Lucero.
- cloración en la col. El paraíso

M Atentamente
Matlapa
UN GOBIERNO CON LA GENTE
DAPAS
Ayuntamiento 2018-2021 Nazario García Castillo
Director del Departamento
De Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Dapas)