

San Luis Potosí a 28 de Enero de 2016

DICTAMEN DE VERIFICACION ESTRUCTURAL DE INMUEBLE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ASILO PARA ANCIANOS DR. NICOLAS AGUILAR

GIRO DE LA INSTALACION: ASISTENCIA SOCIAL

DATOS DEL VISITADO:

DOMICILIO: CARR. A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
COLONIA: FRACC. LOMAS DE LOS FILTROS
MUNICIPIO O DELEGACION: SAN LUIS POTOSÍ
CIUDAD Y ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
CODIGO POSTAL: 78219
TELEFONO: 444 1 98 05 55 AL 58
CORREO ELECTRÓNICO: asilonicolasaguiar@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCÍA
TELEFONO: 198 05 55 AL 58
CORREO ELECTRÓNICO: asilonicolasaguiar@hotmail.com

DESCRIPCION DEL INMUEBLE:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: CARR. A LA PRESA SAN JOSE KM. 1
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO: 13,000.00 m2 (aprox)
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 3,970.00 m2 (aprox)
SUPERFICIE UTILIZADA: 3,970.00 m2 (aprox)
NIVELES CONSTRUIDOS: 2 NIVELES
NIVELES EN USO: 2 NIVELES
AÑOS DEL INMUEBLE: 45 AÑOS

El inmueble antes descrito fue visitado y verificado en todos sus elementos estructurales, los cuales pudieran representar un riesgo para los ocupantes de este si se encontrasen en mal estado.

Se llevó a cabo una inspección visual de los diferentes elementos estructurales existentes para verificar que los no presenten deformaciones o deterioros por elementos propios o externos al mismo, ya sea como cargas muertas fuera de proyecto, corrosión y exposición de acero estructural, deterioro de los muros de carga producidos por el salitre y la humedad.

Se presenta una tabla mencionando los elementos más representativos de la estructura donde se puede verificar el estado actual en que se encuentran.

