



**SEER**

SISTEMA EDUCATIVO  
ESTATAL REGULAR

HOJA 004

**REPORTE FOTOGRÁFICO JUNIO 2022**

**PLANTEL:** ESC. PRIM. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ  
**CCT:** 24EPR0001E  
**DIRECTORA:** PROFR. JOHARY DE JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
**MUNICIPIO:** ALAQUINES, S.L.P.  
**DIRECCIÓN:** CALLE JUÁREZ ESQ. PROGRESO, BARRIO GUADALUPE



**SEPARACION Y HUNDIMIENTO DE MUROS Y BANQUETAS POR ASENTAMIENTO Y MODIFICACION ESTRUCTURAL DEL SUELO**




**SEER**

SISTEMA EDUCATIVO  
ESTATAL REGULAR

HOJA 001

**REPORTE FOTOGRÁFICO JUNIO 2022**

**PLANTEL:** ESC. PRIM. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ  
**CCT:** 24EPR0001E  
**DIRECTOR:** PROF. JOHARY DE JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
**MUNICIPIO:** ALAQUINES, S.L.P.  
**DIRECCIÓN:** CALLE JUÁREZ ESQ. PROGRESO, BARRIO GUADALUPE



**FALLAS ESTRUCTURALES EN EDIFICIO C SIMILARES A LAS PRESENTADAS EN EL EDIFICIO B**





**SEER**

SISTEMA EDUCATIVO  
ESTATAL REGULAR

HOJA 003

**REPORTE FOTOGRÁFICO JUNIO 2022**

**PLANTEL:** ESC. PRIM. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ  
**CCT:** 24EPR0001E  
**DIRECTORA:** PROFR. JOHARY DE JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
**MUNICIPIO:** ALAQUINES, S.L.P.  
**DIRECCIÓN:** CALLE JUÁREZ ESQ. PROGRESO, BARRIO GUADALUPE



SEPARACION DE ELEMENTOS DE REFUERZO Y FALLAS EN DIAGONAL EN MUROS Y ANTE PECHOS



Fecha: 06 DE JUNIO DE 2022

**Profr. Crisógono Sánchez Lara**  
**Director General del S.E.E.R.**  
**Presente**

Le informo que con fecha 02 de los corrientes, se realizó la visita técnica a la **Esc. Sec. Agustín Martínez Romero, CCT. 24EES00760** en la cual se llevo a cabo la verificación de medidas y colindancias, así como el geo posicionamiento y orientación del terreno en la propuesta de donación por parte del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández con una superficie de 6,000m<sup>2</sup> con posibilidad de ampliarla en 1,000m<sup>2</sup> extras, dicho predio está ubicado en la siguiente descripción urbana:

- Calle Eucalipto s/n
- Norte: 74.48mts. con resto del predio
- Sur: 89.12mts. con calle Niños Héroes
- Este: 73.35mts. con calle Eucalipto
- Oeste: 74.74mts. con varios propietarios
- Georreferencia: 21.943715, -100.022140.




Por lo que se reafirma ubicación y condición de la poligonal, la cual esta contenida dentro de mancha urbana, El Altillo, Cd. Fernández, cuenta con todos los servicios urbanos básicos y vialidades acordes a la zona con accesos pavimentados de tráfico fluido y seguro.

- Instalaciones en propuesta para la ubicación y establecimiento de la Esc. De Artes y Oficios en proyecto de nueva creación, la primera propuesta se encuentra en el sector Arroyo Hondo, Cd Fernández, S.L.P. y georreferencia: **21.955043, -100.024752**, instalaciones que pertenecen al Centro de Desarrollo Comunitario Cruz del Mezquite, el cual cuenta con espacio administrativo, módulo de servicios sanitarios, Hombres-Mujeres y dos saías para utilizar como aulas didácticas.
- Segunda propuesta ubicada en Unidad Deportiva El Refugio, EL REFUGIO y georreferencia: **21.9300490, -100.0428680**, se cuenta con una sala comunitaria de usos múltiples y una terraza planta alta, módulo de servicios sanitarios para uso interno y externo.

Nota: Se sugiere la primera propuesta como la más factible y apropiada de acuerdo a las necesidades que requiere el Nivel Educativo.

Se anexa memoria fotográfica.

**ATENTAMENTE**

  
**E.A.O. RODRIGO ADRIÁN CRUZ DUQUE**  
SUPERVISOR TÉCNICO



c.c. Archivo/i/jigg

Coronel Romero 660, Col. Jardines del Estadio C.P. 78280, Tci. (444) 137 2400







**SEER**

SISTEMA EDUCATIVO  
ESTATAL REGULAR

HOJA 001

**REPORTE FOTOGRÁFICO JUNIO 2022**

**PLANTEL:** ESC. SEC. AGUSTÍN MARTÍNEZ ROMERO  
**CCT:** 24EES00760  
**DIRECTOR:** PROFR. ROBERTO ROCHA CALIXTO  
**MUNICIPIO:** CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.  
**DIRECCIÓN:** PLAZA PRINCIPAL LADO NORTE s/n, ZONA CENTRO



TERRENO EN PROPUESTA DE DONACIÓN




**SEER**

SISTEMA EDUCATIVO  
ESTATAL REGULAR

HOJA 003

**REPORTE FOTOGRÁFICO JUNIO 2022**

**PLANTEL:** ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS  
**CCT:** EX CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CRUZ DEL MEZQUITE  
**DIRECTORA:**  
**MUNICIPIO:** CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.  
**DIRECCIÓN:** SECTOR ARROYO HONDO, 21.955043, -100.024752



CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CRUZ DEL MEZQUITE





**SEER**

SISTEMA EDUCATIVO  
ESTATAL REGULAR

HOJA 004

**REPORTE FOTOGRÁFICO JUNIO 2022**

**PLANTEL:** ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS  
**CCT:** UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO.  
**DIRECTORA:**  
**MUNICIPIO:** CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.  
**DIRECCIÓN:** UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO. 21.9300490,-100.0428680



UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO



**SEER**

SISTEMA EDUCATIVO  
ESTATAL REGULAR

TARJETA INFORMATIVA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
Asunto: INFRAESTRUCTURA

Por lo que se sugiere realizar el mismo protocolo aplicado en el edificio B y poder desalojar para evitar riesgos a la comunidad Escolar, de igual manera poner a consideración de las dependencias correspondientes la valoración, calificación y dictamen de las condiciones que prevalecen y emitir una opinión uniforme al respecto.

Nota: se anexa memoria fotográfica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**E.A.O. RODRIGO ADRIAN CRUZ DUQUE**  
SUPERVISOR TÉCNICO

c.c.

Archivo/i/jigg






**SEER**

SISTEMA EDUCATIVO  
ESTATAL REGULAR

HOJA 001

**REPORTE FOTOGRÁFICO JUNIO 2022**

**PLANTEL:** ESC. PRIM. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ  
**CCT:** 24EPR0001E  
**DIRECTOR:** PROFR. JOHARY DE JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
**MUNICIPIO:** ALAQUINES, S.L.P.  
**DIRECCIÓN:** CALLE JUÁREZ ESQ. PROGRESO, BARRIO GUADALUPE



**AGRIETAS EN MUROS, DESPLAZAMIENTO Y SEPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES**





**SEER**

SISTEMA EDUCATIVO  
ESTATAL REGULAR

HOJA 003

**REPORTE FOTOGRÁFICO JUNIO 2022**

**PLANTEL:** ESC. PRIM. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ  
**CCT:** 24EPR0001E  
**DIRECTORA:** PROFR. JOHARY DE JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
**MUNICIPIO:** ALAQUINES, S.L.P.  
**DIRECCIÓN:** CALLE JUÁREZ ESQ. PROGRESO, BARRIO GUADALUPE



**DESPRENDIMIENTO DE MATERIALES DE RECUBRIMIENTO Y GRIETAS EN DIAGONAL**