

**REPORTE DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DAPAS.
CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.**

- APOYO CON ABASTECIMIENTO DE AGUA AL INPI.
- SE REALIZÓ EL CHEQUEO DEL ARRANCADOR E INTERRUPTOR DE LA BOMBA DEL CÁRCAMO.
- INSTALACIÓN DE TERMO MAGNÉTICO DE LA BOMBA DEL CÁRCAMO.
- SE REALIZÓ LIMPIEZA DE LA BOMBA DE LA POZA DEL ROSARIO ASÍ MISMO SE CHECARON LAS PASTILLAS DE LA BOMBA DEL TEMPESKITE.
- SE INSTALÓ LA BOMBA A LA POZA DEL ROSARIO PARA EL LLENADO DE LA CISTERNA DE LA PLAYITA.
- SE REALIZÓ LA TOMA Y CLORACIÓN DE AGUA DE LA PLAYITA POR PARTE DE PERSONAL DE COEPRIS.
- SE REPARÓ UNA FUGA DE AGUA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BO. SAN JUAN.
- CHEQUEO DE CLORACIÓN DE AGUA DE LA PLAYITA Y TOMA DE MUESTRA DE LA MISMA POR PERSONAL DE COEPRIS.
- REUNIÓN DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Y CUERPO DE REGIDORES JUNTO CON PERSONAL DE DAPAS PARA TRATAR EL TEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
- APOYO CON ABASTECIMIENTO DE AGUA A OBRAS.
- APOYO CON ABASTECIMIENTO DE AGUA AL INPI.
- SE RECIBIÓ POR PARTE DE RECURSOS MATERIALES 200 LITROS DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACIÓN DE AGUA. 16 Y 21 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL ROSARIO.
- SE REALIZÓ CLORACIÓN DEL AGUA, LA PLAYITA.
- SUPERVISIÓN DE REGISTRO DRENAJE COLONIA EL ROSARIO.
- ABASTECIMIENTO DE AGUA COLONIA EL ROSARIO.
- SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LA BOMBA DE LAS ADJUNTAS.
- APOYO CON ABASTECIMIENTO DE AGUA AL INPI.
- ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA COL. EL ROSARIO.



ATENTAMENTE


AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN

C. JAVIER VALENTE RUBIO CANO.
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DAPAS.

"2023 Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional".

c.c.p. Archivo

01 CHECANDO ARRANCADOR E INTERRUPTOR D LA BOMBA DEL CARCAMO



02 INSTALACIÓN DE FERROMAGNÉTICO DE LA BOMBA DEL CARCAMO



03 REPARACIÓN D FUGA BO. SAN JUAN





PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACÁN, S.L.P.

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 – 2024
TAMPACÁN, SAN LUIS POTOSÍ**



04 TOMA D MUESTRA Y CLORACIÓN DE AGUA EN LA BOMBA D LA PLAYITA POR PERSONAL DE COEPRIS



05 INTERCAMBIO D BOMBA PARA COLOCARLA EN LA POSA DEL ROSARIO



06 ADQUISICIÓN D 200LITROS D HIPOCLORITO SOLICITADOS A RECURSOS MATERNALES



07 APOYO CON ABASTECIMIENTO D AGUA AL INPI



08 COLOCANDO EL HIPOCLORITO PARA LA CLORACIÓN DEL AGUA EN LA PLAYITA



09 CHEQUEO DE DRENAJE GENERAL EN LA COL EL ROSARIO



10 REALIZANDO LIMPIEZA D LA BOMBA D LAS ADJUNTAS



11 APOYO CON ABASTECIMIENTO D AGUA AL INPI



12 APLICACIÓN DE CLORO AL AGUA DE LA CISTERNA

