

AREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 26 DE ABRIL DE 2024

**INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISION**

COMISIONADO:	ING. OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA
BAJO OFICIO:	MEMORANDUM NO. CJM/DA/0850/2024
PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO	02 DE ABRIL DE 2024
PERIODO EN CAMPO	04 DE ABRIL DE 2024
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	OBJETIVO: TRASLADO DE PERSONAL Y REVISION DE EQUIPOS
LUGAR DE LA COMISIÓN	RIOVERDE Y MATLAPA SAN LUIS POTOSI.

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Me permito comunicar, que el día 02, 03 y 04 de abril , fui comisionado para trasladarme y trasladar a la Mtra. Monica Kemp Zamudio , Coordinadora General del CJM , al Centro de Justicia para las Mujeres de Rioverde en el vehiculo chevrolet AVEO placas VAZ194C , dar una revisión general al site , llevar insumos de papelería, y material de limpieza así como higiénicos, los detalles que encontré en Rioverde es que se requieren al menos tres días de comisión para darles mantenimiento físico y depuración de sistema a todos los equipos, y reemplazar el regulador que se encuentra conectado en el SITE que distribuye la energía a los equipos, y depurar líneas de red porque existen nodos que presentan fallas, en la penúltima revisión se detectó que las lagartijas que se encuentran en la zona han roído parte del cableado; después de la revision del site y dejar a la Coordinadora General en Rioverde, me traslade al municipio de Matlapa, para de la misma forma llevar de papelería, material de limpieza así como higiénicos, di mantenimiento físico y depuración de sistemas, instalación de antivirus con licencias gratuitas AVAST y en algunos casos elimínelos bloqueos por contraseñas en equipos con numero de control patrimonial 229844, 229846, 229848, 229845, 229832, 229841, 229842, 229839, 230283, 230282 así como al equipo con numero CJM1711, el equipo 238723 corresponde a una laptop la cual encendía pero no ingresaba al sistema operativo, el cual después de revisarlo y de acuerdo al código de error emitido por sonido, se deduce que tiene un bloqueo en el bios de la tarjeta madre. En Matlapa se recomienda la conclusión e instalación del cableado estructurado, reemplazo y configuración del equipo de seguridad perimetral, reacondicionamiento de access point y unificación de servicio de voz y datos para dar mas cobertura de acceso a internet. De regreso de la comisión volví a pasar por Rioverde para recoger una impresora tamaño tabloide marca Epson y ser reparada en SLP. La comisión inició el 02 de abril a las 10:00 horas. concluyendo el día 04 de abril a las 23:30 horas, por autorizacion de la direccion administrativa el vehiculo se entrego el dia 05 de abril a las 09:00 horas, anexo al presente los comprobantes fiscales correspondientes. Lo anterior para su conocimiento.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO:

ING. OSCAR EDUARDO HERNANDEZ ARAIZA  
AUX. ADMVO TI

Vo. Bp.

MTRO. CELERINO CASTILLO MEDINA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CJM EN SLP