



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2018 -2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

I.- DATOS GENERALES

MUNICIPIO EL NARANJO SAN LUIS POTOSI CONTRATO No. SINAPAS/PROBANEAR/FED/01/2018
 DEPENDENCIA EJECUTORA SECRETARIA FEDERAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OBRA No. SINAPAS/PROBANEAR/FED/01/2018
 PROGRAMA PROSANEAR 2018 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
 SUBPROGRAMA _____
 NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACIONES DE REDES DE DRENAJE EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE CONECTARAN A COLECTOR PRINCIPAL QUE DESEMBOCARA A PTAR DE EL NARANJO SAN LUIS POTOSI
 OFICIO DE APROBACIÓN No. _____ FECHA _____
 FECHA DE INICIO REAL 9 de noviembre de 2018 FECHA DE TERMINO REAL 22 de diciembre de 2018
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

II.- INVERSIÓN

	APROBADA		EJERCIDA
FEDERAL	\$ <u>283,839.00</u>	\$	<u>283,839.00</u>
ESTATAL	\$ _____	\$	_____
MUNICIPAL	\$ _____	\$	_____
ORGANISMO OPERADOR	\$ <u>85,151.70</u>	\$	<u>85,151.70</u>
CREDITO	\$ _____	\$	_____
OTROS	\$ _____	\$	_____
TOTAL	\$ <u>368,990.70</u>	\$	<u>368,990.70</u>

III. METAS

APROBADAS	ALCANZADAS
CANTIDAD <u>367.00</u> U. DE MEDIDA <u>ML</u>	CANTIDAD <u>367.00</u> U. DE MEDIDA <u>ML</u>

IV.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION Y/O SUSTITUCION DE DE 367 ML DE TUBERIA PAD CORRUGADO DE 10" Y 8" EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL NARANJO SAN LUIS POTOSI, ASI COMO LA SUSTITUCION DE 29 DESBORSES DOMICILIARIAS EN OPERACION, INCLUYE EL DESALDOJO DEL TURBO COLOCACION DE TUBERIA NUEVA DE 8" PAD CORRUGADO NEGRO, BOTA DE INSERCIÓN Y APPROCHES, ASI COMO LA CONEXION A LOS REGISTROS DE BANQUETA EXISTENTES, INCLUYE LA RENOVACION DE 8 POZOS DE VISITA A NIVEL DE HANANTE EXISTENTE DE CALLES

OBRA TERMINADA EN TIEMPO SI NO

CAUSAS: _____

V.- SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRA

TERMINADA Y OPERANDO (X) TERMINADA SIN OPERAR ()
 NO INICIADA () EN PROCESO () SUSPENDIDA ()

VI.- CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA

OPERA ADECUADAMENTE (X) OPERA CON DEFICIENCIA () NO OPERA ()

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2018 -2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

VII.- CONDICIONAMIENTO DE LA OBRA

NOMBRE _____ CARGO _____
DEPENDENCIA _____
RAZONES _____




VIII.- ENTREGA RECEPCIÓN

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, AV. HIDALGO No. 115
, COL. LA ENCANTADA, CP. 79852 TEL. (482) 36 6375, EL NARANJO, S.L.P.,

SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y COMUNIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LA CUAL UNA VEZ VERIFICADA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DE SU EJECUCIÓN.

LA DIRECCION GENERAL POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: EL DEPTO.
OPERATIVO DEL ORGANISMO

QUIEN SERÁ LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

<p>ENTREGA CONTRATISTA</p>  _____ ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ ADMINISTRADOR UNICO	<p>RECIBI ORGANISMO OPERADOR SINAPAS</p>  _____ ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ DIRECTOR GENERAL "SINAPAS"	 S.I.N.A.P.A.S. EL NARANJO, S.L.P. DIRECCION GENERAL
---	---	--