



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Diciembre del 2018

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis (carretera 57)**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Zona Industrial**
- 5.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **1° al 31 de Diciembre 2018**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto
Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Desbroce de área verde:	28,900	metros cuadrados
Poda de área verde:	800	metros cuadrados
Barrido manual:	24,700	Metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	4	metros cubico

Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)


Riego de áreas verdes:	80,000	litros de agua
Barrido manual:	2,500	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	60	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cubico

Periodo: **1° al 31 de Diciembre 2018**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
 Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Barrido manual:	27,000	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	62,500	metros cuadrados
Formación de área verde:	10	unidades (Buganbilias)
Uso de retroexcavadora:	1,100	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	7	metros cúbicos




Periodo: **1° al 31 de Diciembre 2018**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**
 Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)


Desbroce de área verde:	36,500	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	115,000	metros cuadrados
Barrido manual:	65,600	metros cuadrados.
Recolección de desechos en vehículos:	32	metros cúbicos
Uso de retroexcavadora:	351	metros cuadrados



Periodo: **1° al 31 de Diciembre 2018**
Reporte de los trabajos ejecutados

Tramo: **Av. Industrias – Eje 104**

Desbroce de área verde:	22,000	metros cuadrados
Barrido manual:	58,300	metros cuadrados
Limpieza manual de desecho:	17,000	metros cuadrados
Formación de área verde:	61	unidades (huizache, sauce llorón)
Uso de retroexcavadora:	28	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículos:	3	metros cúbicos



Periodo: 1° al 31 de Diciembre 2018
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Riego de áreas verdes: 160,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Desbroce de área verde:	1,300	metros cuadrados
Llenado de fuente:	80,000	litros de agua
Limpieza manual de desechos:	25,800	metros cuadrados
Deshierbe:	2,000	metros cuadrados
Barrido manual:	1,800	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos
Limpieza de fuente :	230	metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **BODEGA DE ARCHIVO Y CONTROL PATRIMONIAL**
Tramo: AV. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA

Deshierbe:	5,800	metros cuadrados
Barrido manual:	5,800	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	3,000	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	133	metros cuadrados
Recolección de desecho en vehículo:	1	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **ACADEMIA ESTATAL DE POLICIA**
Tramo: AV. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA

Riego de áreas verdes: 40,000 litros de agua

Periodo: **1° al 31 de Diciembre 2018**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: ACADEMIA ESTATAL DE POLICIA
Tramo: AV. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA

Barrido manual: 21,800 metros cuadrados