



## SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P A 31 DE MARZO DEL 2019

En relación con la LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, se informa el reporte mensual correspondiente al mes de noviembre, relativo al ART 84 FRACCIÓN XXXV. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

84 FRACCION XXXV:

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES:

### AREA: ALUMBRADO PUBLICO.

ACTIVIDADES
MARZO 2019
<b>Semana del 1 al 8 de Marzo:</b>
1.-Se arreglaron 4 lámparas utilizando 4 focos de 65 wats en el Auditorio Municipal.
2.-Se acudió a la comunidad de Lalaxo a cambiar 6 lámparas de 65 wats y se usaron en cada lámpara 3 metros de cable, 6 fotoceldas y 2 soquets y una cinta de aislar.
3.-Se trasladó al cuartel IV a reparar 4 lámparas y se utilizó 4 focos de 65 wats y 4 metros de cable por lámpara.
4.-Se arregló la instalación en la galera de Barranquillas 4 lámparas públicas y se cambiaron 4 focos de 65 wats y 4 metros de cable.
<b>Segunda semana del día 10 al 15 de Marzo de 2019:</b>
1.-Se apoyó a un grupo porque había evento en el auditorio.
2.-Se recogió material y se arregló papelería.
3.-Se nos comisionó para trasladarse a la comunidad de Barranquillas y se arreglaron 14 lámparas, 7 fotoceldas, 1 interruptor, 40 metros de cable y 7 focos de 65 watts.
4.-Se trasladó a la comunidad de Tecomala a verificar la instalación de un pozo profundo.
<b>Tercer semana de día 17 al 22 de Marzo de 2019 :</b>

*c.c.p. archivo*



1.-Se arregla una lámpara al costado de la Refaccionaria Doña Cira Neli y se ocupó un foco de 65 wats y 1 fotocelda con 30 metros de cable.

2.-Se trasladó a la comunidad de Aguamolo se repararon 5 lámparas, 5 focos de 65 wats y 3 de 35 wats, utilizando 24 metros de cable.

3.-Se trabajó en el mercado San Judas Tadeo a verificar la instalación de alumbrado y se pusieron 3 focos de 45 wats, 2 fusibles, 1 interruptor y 60 metros de cable también se repararon 2 lámparas completas, 2 focos de 65 wats, 2 fotoceldas con 140 metros de cable.

4.-Se trasladó al Ejido Potrero a revisar la instalación de un pozo profundo.

#### **Cuarta semana del 24 al 31 de Marzo de 2019:**

1.-Se trasladó al ejido San José las Adjuntas para arreglar 8 lámparas: 4 de 65 wats y 4 de 45 wats utilizando 24 metros de cable.

2.-Se trasladó a la calle Miguel Hidalgo a reparar 4 lámparas de 65 wats por cada lámpara se utilizó 4 metros de cable.

3.-Acudimos al Ejido Rodeo de la Cruz, se cambiaron 3 lámparas en la Galera y 3 lámparas pública.

4.-Nos trasladamos a la galera de la Escuela Luis G. Medellín Niño a realizar una instalación donde se utilizaron 6 focos de 65 wats, 6 sóquets, 1 interruptor, 2 fusibles y 3 clavos de de 2 pulgadas para concreto.

5.-Se trasladó al Barrio Tahuache a reparar 3 lámparas y se usaron 16 metros de cable, 1 interruptor, 2 fusibles.

ATENTAMENTE

RESPONSABLE DE ALUMBRADO PUBLICO

C. ROBLEDO RIVERA HERNÁNDEZ.

*c.c.p. archivo*