

SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P A 01 DE MAYO DEL 2019.

En relación con la LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, se informa el reporte mensual correspondiente al mes de Junio relativo al ART 84 FRACCIÓN XXXV. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

84 FRACCION XXXV:

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES:

JUNIO 2019

1ER. SEMANA

Se realizó la rehabilitación del techo de esa Presidencia Municipal ya que presentaba goteras,

Se continua con el chapoleo del arroyo del Barrio La Labor.

Se complementó la construcción del tope en la localidad de El Sabinito.

Se elaboró la tarima en el atrio de la Iglesia para un evento religioso.

Se continúa apoyando con el personal de este departamento en la construcción de una barda de contención en la localidad de Totolteo.

2da. SEMANA:

Se desarmó la tarima que se puso en el atrio de la Iglesia de esta Cabecera Municipal.

Se está apoyando con el personal al departamento de Agua Potable, en la excavación de la red general del sistema de agua, en la carretera rumbo a Tamazunchale.

*c.c.p. archivo*



Se otorgó un permiso de para la conexión de toma de agua para el Sr. Gaspar Hernández Sánchez, del Cuartel 1°, Bo. Yohuantla.

Se construyó un desnivel del piso en el pasillo de la entrada al departamento de Casa de la Cultura.

Se elaboró una constancia de alineamiento y número oficial de la C. María del Carmen Monterrubio Tavera., del Barrio los Cues Cuartel 1°.

### 3er SEMANA

Se corrigió una licencia de subdivisión a nombre de Nicolás Nava Ramírez, de la localidad de EL Higo, de este Municipio.

Se está apoyando con el personal en la construcción de un migitorio en el baño en la Escuela Secundaria “Homero Barragán Pardiñaz”, en la Cabecera Municipal.

Se está apoyando con el personal en la construcción de un registro para la conexión del tubo de drenaje, junto al arroyo en el Bo. La Labor, Cuartel 2°.

Chapoleo del arroyo y verificación del tubo del drenaje, ubicado detrás de esta Presidencia Municipal.

### 4ta. SEMANA:

Se continúa con la excavación en la red general del sistema de agua, para la construcción de registros para la conexión de tomas de agua, en la salida a Tamazunchale.

Se rehabilitó el techo de la galera que se ubica, en el techo del departamento de Registro Civil.

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ISABEL TORRES HERNANDEZ

*c.c.p. archivo*