

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2019**

FECHA: 28 de abril de 2019

ENTIDAD EJECUTORA:	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.		CLAVE:	028	
<b>ANTECEDENTES</b>					
PROGRAMA	TREATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	CLAVE:	94	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
SUBPROGRAMA	MEJORAMIENTO - TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES	CLAVE:	02-0A	Nº DE CONCURSO	TAMPAMOLÓN-CORONA-0050P-ADP/SS/2019
REGIÓN	REGIÓN HUASTECA CENTRO	CLAVE:	004	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	CLAVE:	028	Nº CONTRATO	TAMPAMOLÓN-CORONA-0050P-ADP/SS/2019
LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSIÓN				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

FECHA DE INICIO: 22 de marzo de 2019 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 17 de abril de 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL

SE LLEVARA A CABO EL MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL EL CUAL CONSISTE EN: EL CAMBIO DE 1.00 PIEZA DE MOTOR PARA COMPRESOR MARCA SIEMENS DE 10 HP TRIFÁSICO, 1.00 PIEZA DE COMPRESOR SUBORVILT DE 4 MP, 1.00 PIEZA DE ARRANCADOR TRIFÁSICO TERMOMAGNETICO A TENSION PLENA 440 VOLTIOS, 1.00 PIEZA DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO DE 4 VENTANAS Y 2.00 PIEZAS DE BOMAS LODERAS DE 1 HP BARNES DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES					
ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y RINCUTO	DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 17 DE ABRIL DE 2019	\$ 230,675.80	\$ 37,268.18	\$ 270,135.70	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 230,675.80	\$ 37,268.18	\$ 270,135.70	
BALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 230,675.80	\$ 37,268.18	\$ 270,135.70	

OBSERVACIONES GENERALES:

	INVERSIÓN		AVANCE TOTAL	
	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO: 100%	FINANCIERO: 100%
TOTAL	\$ 270,135.70	\$ 270,135.70		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 270,135.70	\$ 270,135.70		
BENEFICIARIOS				
CREDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 270,135.70		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 1,628.12
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 270,135.70		SALDO POR CANCELAR:	\$

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:38 HRS. DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALDE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

**GARANTÍA POR VIGOS OCULTOS**

TIPO DE DOCUMENTO: PIANZA DE BUENA CALIDAD

Nº: 302654-0000 IMPORTE: \$ 27,613.57 FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 de abril de 2019

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: Liberty Fianzas S.A. de C.V. VIGENCIA: 23 de octubre de 2020

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019

RECEPCION DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DENTRO DE LA EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO DAÑA A LA UNIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCURRIDOS QUE RESULTARÁN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. BRAYAN CANSECO LARRAGA  
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FIRMAS

EL EJECUTOR RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A  
 EL OPERADOR.



DESARROLLO SOCIAL  
 Tampamolón Corona, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: 2018 - 2021 C. ARMANDO MARTELL LÓPEZ  
 CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

ORGANISMO QUE RECIBE DE CONFORMIDAD LA  
 OBRA EJECUTORA



OBRAS PÚBLICAS  
 Tampamolón Corona, S.L.P.  
 2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. ARMANDO LUCERO LUCERO  
 CARGO: Director de Obras Públicas



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Tampamolón Corona, S.L.P.  
 2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: JOSE LUIS VÁZQUEZ CASTILLO  
 CARGO: REGISTRADOR ÚNICO

CONTRALORIA INTERNA DE LA EJECUTORA

CONTRALORIA INTERNA  
 Tampamolón Corona, S.L.P.  
 2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
 CARGO: Contralora Municipal

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA  
 QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: C. L.A.E. ISIDRO REJÍA GÓMEZ  
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. BRAYAN CANSECO LARRAGA  
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO GARCÍA YÁÑEZ  
 CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

NOMBRE Y FIRMA: C. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ FÉLIX  
 CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSÉ ABILACION ROSALINO AMBELINA  
 CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. SANDRO ESTEBAN VILLARREAL HERNÁNDEZ  
 CARGO: LOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

RECIBIDA EN CONFORMIDAD

FIRMA CONFORMADA POR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y CARGO DEL RECIBIDOR: \_\_\_\_\_