



**EJERCICIO 2019**  
**MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2019**

FECHA: 07-09-19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES					
PROGRAMA	<u>CAMINOS RURALES</u>	CLAVE	<u>UB</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>MEJORAMIENTO - CAMINO</u>	CLAVE	<u>04-0A</u>	Nº. DE CONCURSO	<u>TAMPAMOLÓN-CD59-UB-040OP-ADR03/2019</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE	<u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE	<u>039</u>	Nº. CONTRATO	<u>TAMPAMOLÓN-CD59-UB-040OP-ADR03/2019</u>
LOCALIDAD	<u>YOHUALA</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSIÓN				FOR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL YOHUALA ENTRONQUE COAXINQUILA EN LA LOCALIDAD DE YOHUALA

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 17 de septiembre de 2019 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 4 de octubre de 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL YOHUALA ENTRONQUE COAXINQUILA EN LA LOCALIDAD DE YOHUALA

SE LLEVO A CABO EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL YOHUALA ENTRONQUE COAXINQUILA EN LA LOCALIDAD DE YOHUALA, CON UNA LONGITUD DE 750.00 ML POR 4.00 M DE ANCHO EQUIVALENTES A 3003.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 300.00 M3 DE CAJEO, ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE CON EQUIPO MECÁNICO, SECCIÓN DE 0.10 X 4.00 M, 400.00 M3 DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TENDIDO DE MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO (MOTOCONFORMADORA) PARA REVESTIR CAMINO Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE; APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRAANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.

RELACION DE ESTIMACIONES					
ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y PRINGUITO	DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE AL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 307,254.70	\$ 49,180.70	\$ 356,435.54	
0		\$ -	\$ -	\$ -	
0		\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 307,254.70	\$ 49,180.70	\$ 356,435.54	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 307,254.70	\$ 49,180.70	\$ 356,435.54	

REMARKS GENERALES:

INVERSIÓN		AVANCE TOTAL	
APROBADA	EJERCIDA	FISCAL	FINANCIERO
\$ 356,435.54	\$ 356,435.54	100%	100%
TOTAL			OFICIO
FEDERAL			No
ESTATAL			FECHA
MUNICIPAL	\$ 356,435.54	\$ 356,435.54	
BENEFICIARIOS			
CREDITO			
IMPORTE CONTRATO:	\$ 356,435.54	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 2,180.70
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 356,435.54	SALDO POR CANCELAR:	\$

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: LA GALERA COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE YOHUALA DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALDE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

**GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS**

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD  
 No: 1302-07921-E IMPORTE: \$ 20,641.55 FECHA DE EXPEDICIÓN: 7 de octubre de 2019  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 6 de abril de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL YOHUALA ENTRONQUE COAXINQUILA EN LA LOCALIDAD DE YOHUALA

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN EN CONDICIONES DE SER EFICIENTE POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS LA PRESENTE NO EXISTE A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS NI VICIOS DESTACADOS QUE RESULTARÁN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. DIEGO INES MARTINEZ  
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

FIRMA:

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE ENTREGA LA OBRA A



NOMBRE Y FIRMA: 2018 GUADALUPE VARELA LÓPEZ  
CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS CÁMERO S.A. DE C.V.  
CARGO: RIQUE LEBAL EDDAR CÁMERO MANTINEZ

CONTROLORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: 2018-2021 C. DR. RAFAEL QUINTERO GONZALEZ  
CARGO: Controlador Municipal

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. VICENTE LUIS SANCHEZ MARTINEZ  
CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: 2018-2021 G. ARMANDO LUCERO LUCERO  
CARGO: Director de Obras Públicas

II. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: 2018-2021 C. DOMINICA GÓMEZ  
CARGO: Presidente Municipal Constitucional

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. DIEGO INES MARTINEZ  
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: SECRETARÍA AUXILIAR YOHUALA

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. ALONSO GONZALEZ CRUZ  
CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. VICTORIO REYES CANDELARIA  
CARGO: VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA

TOMA CONFORMIDAD POR: \_\_\_\_\_  
FOLIO Y CANTIDAD DEL DOCUMENTO: \_\_\_\_\_