

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Marzo del 2020

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **2 al 31 de Marzo 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados




Tramo: Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto
Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Desbroce de área verde:	7,000	metros cuadrado
Limpieza manual de desecho:	8,300	metros cuadrados
Riego de áreas verdes:	40,000	litros de agua

Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Formación de área verde:	4	unidades (Pinos)
Barrido manual:	38,900	metros cuadrados
Riego de áreas verdes:	20,000	litros de agua
Uso de retroexcavadora:	32	metros cuadrados
Recolección de desechos en camión volteo:	70	metros cúbicos

Periodo: **2 al 31 de Marzo 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: 8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)

Desbroce de área verde:	9,100	metros cuadrados
Deshierbe:	9,000	metros cuadrados
Limpieza manual de desecho:	65,500	metros cuadrados
Barrido manual:	73,100	metros cuadrados
Barrido mecánico:	30,130	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	164	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	7	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión volteo:	98	metros cúbicos


Periodo: **2 al 31 de Marzo 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Desbroce de área verde:	54,000	metros cuadrados
Formación de área verde:	20	unidades (pirules y bugamblias)
Limpieza manual de desechos:	120,000	metros cuadrados
Barrido manual:	58,000	metros cuadrados
Retroexcavadora:	112	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	9	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión volteo:	70	metros cúbicos



Periodo: **2 al 31 de Marzo 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Limpieza manual de desechos:	40,000	metros cuadrados
Barrido manual:	5,500	metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP (OFICINAS)**
Tramo: AV. HIMALAYA

Recolección de desechos en vehículo:	3	metros cúbico
--------------------------------------	---	---------------

Dependencia / Institución / Lugar: **BODEGA DE OFICIALIA**
Tramo: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA

Losetas:	6	unidades
----------	---	----------

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA (SEDUVOP)**
Tramo: CAMELLÓN CENTRAL

Riego de área verde:	20,000	Litros de agua
----------------------	--------	----------------

Periodo: **2 al 31 de Marzo 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Riego de áreas verdes: 20,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. CARRANZA**
Tramo: AV. REFORMA - MARIANO ÁVILA

Barrido manual: 2,000 metros cuadrados
Barrido mecánico: 6,000 metros cuadrados
Limpieza manual de desechos: 2,000 metros cuadrados
Riego de área verde: 20,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**
Tramo: **MEXQUITIC DE CARMONA (CANCHAS DE FUTBOL)**

Desbroce de área verde: 1,200 metros cuadrados
Barrido manual: 29,600 metros cuadrados
Formación de área verde: 15 unidades (bugambilias Y ficus)
Limpieza manual de desechos: 35,500 metros cuadrados