

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Enero del 2020

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Zona Industrial**
- 5.- Trabajos de Apoyo**


Periodo: **2 al 31 de Enero 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)

Barrido manual:	5,000	metros cuadrados
Riego de áreas verdes:	40,000	litros de agua

Periodo: **2 al 31 de Enero 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**


Desbroce de área verde:	86,400	metros cuadrados
Poda de área verde:	4,660	metros cuadrados
Riego de área verde:	60,000	litros de agua
Limpieza manual de desecho:	35,500	metros cuadrados
Barrido manual:	54,100	metros cuadrados
Deshierbe:	350	metros cuadrados
Desazolve:	98	unidades (bocas de tormenta)
Uso de retroexcavadora:	572	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	6	metros cúbicos
Recolección de desechos en camión volteo:	84	metros cúbicos

Periodo: **2 al 31 de Enero 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**
 Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)


Desbroce de área verde:	17,700	metros cuadrados
Poda de área verde:	70	metros cuadrados
Riego de área verde:	40,000	litros de agua
Limpieza manual de desechos:	128,000	metros cuadrados
Barrido manual:	116,600	metros cuadrados
Deshierbe:	3,300	metros cuadrados
Retroexcavadora:	150	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	13	metros cúbicos



Periodo: **2 al 31 de Enero 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados

Tramo: **Av. Industrias – Eje 104**

Desbroce de área verde:	18,800	metros cuadrados
Poda de área verde:	1,200	metros cuadrados
Barrido manual:	20,500	metros cuadrados
Deshierbe:	4,000	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbico



Periodo: **2 al 31 de Enero 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Formación de área verde:	40	unidades (palmas)
Aspirado de fuente:	150	metros cuadrados
Limpieza manual de fuente:	360	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	19,500	metros cuadrados
Barrido manual:	8,300	metros cuadrados
Deshierbe:	1,600	metros cuadrados
Llenado de fuente:	80,000	litros de agua
Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP (OFICINAS)**
Tramo: AV. HIMALAYA

Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbico
--------------------------------------	---	---------------

Dependencia / Institución / Lugar: **BODEGA DE OFICIALIA**
Tramo: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA

Barrido manual:	900	metros cuadrados
Apoyo en el área de archivo:	125	unidades (cajas)
Acomodo de espectaculares(estacionamiento):	2	unidades

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA (SEDUVOP)**
Tramo: CAMELLON CENTRAL

Riego de área verde:	20,000	Litros de agua
----------------------	--------	----------------

Periodo: **2 al 31 de Enero 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Desbroce de área verde:	1,800	metros cuadrados
Barrido manual:	3,800	metros cuadrados
Riego de áreas verdes:	40,000	litros de agua
Recolección de desechos en vehículo:	3	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. CARRANZA**
Tramo: AV. REFORMA - MARIANO ÁVILA

Barrido manual:	18,850	metros cuadrados
Formación de área verde:	324	unidades (bugambilias)
Deshierbe:	1,180	metros cuadrados
Riego de área verde:	20,000	litros de agua
Barrido mecánico:	2,000	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ**
Tramo: PTE. PEMEX

Quitar espectaculares:	2	unidades
------------------------	---	----------

Dependencia / Institución / Lugar: **ESTADIO 20 DE NOV. (INPODE)**
Tramo: PROL. CORONEL ROMERO

Barrido manual:	12,800	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	3	metros cúbicos

Periodo: **2 al 31 de Enero 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **CALLE 5 DE MAYO**
Tramo: ZONA CENTRO

Desarmar vallas de metal:

16 unidades