

## Dirección de Mantenimiento

# Reporte de Trabajos Ejecutados

**Septiembre del 2020**


# Índice

**Informe de actividades**  
**Esquema de distribución**

## **Informe cuantitativo**

- 1.- Bulevar Aeropuerto**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Españita**
- 4.- Zona Industrial**
- 5.- Trabajos de apoyo**

Periodo: **1° al 30 de Septiembre 2020**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Aeropuerto**  
Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

<b>Desbroce de área verde:</b>	<b>15,300</b> metros cuadrados
<b>Recolección de desechos de desecho:</b>	<b>1</b> metros cúbicos




Periodo: **1° al 30 de Septiembre 2020**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**  
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

<b>Desbroce de área verde:</b>	<b>66,100</b> metros cuadrados
<b>Desazolve:</b>	<b>54</b> unidades.
<b>Formación de área verde:</b>	<b>176</b> unidades (buganvillas, pirul, eucalipto y álamo)
<b>Uso de retroexcavadora:</b>	<b>49</b> metros cuadrados
<b>Recolección de desechos de desecho:</b>	<b>2</b> metros cúbicos




Periodo: **1° al 30 de Septiembre 2020**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)


<b>Desbroce de área verde:</b>	<b>29,600</b> metros cuadrados
<b>Barrido manual:</b>	<b>7,500</b> metros cuadrados
<b>Desazolve:</b>	<b>24</b> unidades
<b>Uso de Retroexcavadora:</b>	<b>7</b> metros cuadrados



Periodo: 1° al 30 de Septiembre 2020  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Tramo: **Av. Industrias – Eje 104**

**Desbroce de área verde:** 11,500 metros cuadrados  
**Recolección de desechos en vehículo:** 1 metros cúbico



**Periodo: 1° al 30 de Septiembre 2020**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Dependencia / Institución / Lugar: **MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA (JARDIN SAN JUAN DE DIOS)**  
Tramo: ZONA CENTRO

Barrido manual: 8,700 metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**  
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Recolección de desechos en vehículo: 1 metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. CARRANZA**  
Tramo: AV. REFORMA - MARIANO ÁVILA

Desbroce de área verde: 2,800 metros cuadrados  
Barrido manual de desechos: 3,400 metros cuadrados  
Formación de área verde: 250 unidades (Bugambilias)  
Recolección de desechos en vehículo: 2 metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI**  
Tramo: CALZADA DE GUADALUOE #705

Desbroce de área verde: 2,800 metros cuadrados

Periodo: **1° al 30 de Septiembre 2020**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**  
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Recolección de desechos en vehículo:

1 metros cúbicos