

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Mayo del 2020

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo


- 1.- Bulevar Río Santiago**
- 2.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **4 al 29 de Mayo 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Colocación de vialetas color blanco/amarillo:	360 piezas
Pintura en línea discontinuas:	9,300 metros lineales
Pintura en líneas de trafico continua:	7,750 metros lineales
Pintura de trafico en guarnición:	11,100 metros lineales



Periodo: **4 al 29 de Mayo 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Limpieza de fuente:	320	metros cuadrados
Barrido manual:	3,200	metros cuadrados
Formación de área verde::	70	unidades (bugambilias y palmas)
Limpieza de grafiti:	15	metros cuadrados
Riego de área verde:	20,000	litros
Arreglo de mecanismo del asta:	1	unidad
Recolección de desechos en vehículo:	3	metros cúbicos

Periodo: **2 al 31 de Marzo 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados por el personal operativo

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. MONTAÑAS ROCALLOSAS**
Tramo: AV. MAESTROS ILUSTRES – CALLE SAN MIGUELITO

Riego de áreas verdes: 20,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. CARRANZA**
Tramo: AV. REFORMA - MARIANO ÁVILA

Barrido manual: 2,000 metros cuadrados
Barrido mecánico: 6,000 metros cuadrados
Limpieza manual de desechos: 2,000 metros cuadrados
Riego de área verde: 20,000 litros de agua

Dependencia / Institución / Lugar: **VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**
Tramo: **MEXQUITIC DE CARMONA (CANCHAS DE FUTBOL)**

Desbroce de área verde: 1,200 metros cuadrados
Barrido manual: 29,600 metros cuadrados
Formación de área verde: 15 unidades (bugambilias Y ficus)
Limpieza manual de desechos: 35,500 metros cuadrados