



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Junio del 2020

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo


1.- Bulevar Río Santiago

Periodo: **1 al 30 de Junio 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Aplicación de emulsión asfáltica en baches:	2 unidades
Limpieza general	
Reparación de rejillas de acero:	2 unidades
Tapa de coladera de acero:	1 unidad



Periodo: **1 al 30 de Junio 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **PARQUE TANGAMANGA II**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Barrido mecánico: 3,400 metros lineales