

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

### NOTAS:


Dentro de la supervisión del día de hoy, se aprecia la instalación de la tubería PEAD dentro del tramo 2-3 al igual que el relleno correspondiente además de la construcción del pozo de visita No.3 dentro del Pozo No.1 y 2,4 se concluyen los trabajos con la colocación de sus bracales de hierro.

### CROQUIS:



  
ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

  
SUPERVISOR DE OBRA

  
SUPERINTENDENTE

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:

FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

El día de hoy se realiza el cierre de la presente bitacora correspondiente a la obra "Construcción de drenaje sanitario en acceso a San Ciró de Acosta" concluyendo todos los trabajos contratados en fecha establecida y correctamente ejecutados.

Se realiza el cierre estando presentes el Ing. Sergio Refugio Amador Heerta como Superintendente y el Ing. Cesar Augusto de la Cruz como Supervisor.

  
ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PUBLICAS

  
SUPERVISOR DE OBRA

  
SUPERINTENDENTE

