

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

El día de hoy se realiza la visita de obra donde hoy se está terminando de rellenar la zanja con material excavado y se realizan los últimos acarrees del material restante, así de igual forma se está realizando la limpieza en la zona de trabajo de esta forma terminando la obra y cerrando bitácora de obra "CONSTRUCCIÓN de drenaje sanitario en calle bustamante en San Ciró de Acosta en el Barrio del Refugio"

CROQUIS:

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y
OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE LUIS SALDAÑA MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA