



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Diciembre del 2020

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo


- 1.- Bulevar Río Santiago**
- 2.- Bulevar Río Españita**

Periodo: **1 al 31 de Diciembre 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
 Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Desbroce de área verde:	37,600	metros cuadrados
Poda de área verde :	329	metros cuadrados
Limpieza manual de desecho:	68,000	metros cuadrados
Desazolve:	65	unidades
Barrido mecánico:	4,000	metros cuadrados
Retiro de escombros:	89	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	66	metros cuadrados
Retiro de desechos con camión en vehículo:	13	metros cúbicos



Periodo: **1 al 31 de Diciembre 2020**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

Limpieza manual de desechos:	32,000 metros cuadrados
Desazolve:	10 unidades .
Retiro de desechos con camión en vehículo:	5 metros cúbicos

