

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

## NOTAS:

Dentro de la supervisión del día de hoy se aprecia que la colocación de las cabrillos se encuentra instalados, además se continúa con la colocación de los largueros en toda el área del techado.

## CROQUIS:



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS  
PUBLICAS

ING. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE  
SUPERINTENDENTE