

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Marzo del 2021

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo


- 1.- Bulevar Río Santiago**
- 2.- Bulevar Río Española**
- 3.- Zona Industrial**
- 4.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **01 al 31 de Marzo 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Desbroce de área verde:	13,400	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	7,600	metros cuadrados
Retiro de escombros:	14	metros cuadrados
Uso de retroexcavadora:	294	metros cuadrados
Retiro de desechos con camión en vehículo:	5	metros cúbicos




Periodo: **1 al 31 de Marzo 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)


Desbroce de área verde:	10,600 metros cuadrados
Poda de área verde:	900 metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	2,000 metros cuadrados
Desazolve:	8 unidades
Retiro de desechos con camión en vehículo:	3 metros cúbicos



Periodo: **1 al 31 de Marzo 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados

Tramo: Av. Industrias – Eje 104

Desbroce de área verde:	11,500	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	5,300	metros cuadrados
Barrido manual:	3,000	metros cuadrados
Formación de área verde:	20	unidades (palmas)
Uso de retroexcavadora:	88	metros cuadrados
Retiro de desechos en vehículo:	7	metros cúbicos



Periodo: **1 al 31 de Marzo 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **BOODEGA DE OFICIALIA**

Tramo: FRAY DIEGO DE LA MARGADELA

Limpieza general	800	metros cuadrados
Acomodo de postes :	13	unidades
Recolección de desechos en vehículo:	3	metros cúbicos