

## Dirección de Mantenimiento

# Reporte de Trabajos Ejecutados

**Julio del 2021**


# Índice

**Informe de actividades**  
**Esquema de distribución**

**Informe cuantitativo**

- 1.- Bulevar Río Santiago**
- 2.- Bulevar Río Españita**
- 3.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **01 al 31 de Julio 2021**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**  
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

<b>Desbroce de área verde:</b>	<b>61,600</b>	metros cuadrados
<b>Poda de área verde:</b>	<b>890</b>	metros cuadrados
<b>Limpieza manual de desechos:</b>	<b>2,000</b>	metros cuadrados
<b>Barrido manual:</b>	<b>14,800</b>	metros cuadrados
<b>Deshierbe:</b>	<b>1,500</b>	metros cuadrados
<b>Desazolve:</b>	<b>83</b>	unidades
<b>Trabajos de albañilería:</b>	<b>7</b>	metros cuadrados
<b>Retiro de escombros:</b>	<b>5,000</b>	metros cuadrados
<b>Trabajos con retroexcavadora</b>	<b>106</b>	metros cuadrados
<b>Retiro de desechos con camión en vehículo:</b>	<b>3</b>	metros cúbicos


Periodo: **01 al 31 de Julio 2021**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)

<b>Limpieza manual de desechos:</b>	<b>8,300</b> metros cuadrados
<b>Formación de área verde:</b>	<b>126</b> unidades (Árboles y bugambilia)
<b>Barrido manual:</b>	<b>23,500</b> metros cuadrados
<b>Desazolve:</b>	<b>45</b> unidades
<b>Retiro de desechos en vehículo:</b>	<b>1</b> metros cúbicos



Periodo: **01 al 31 de Julio 2021**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Dependencia / Institución / Lugar: **BODEGA DE OFICIALIA**  
Tramo: CALLE SIERRA DE SAN MIGUELITO – CALLE MAESTROS ILUSTRES

Formación de área verde:	463	unidades (Pirul, trueno y jacaranda)
Barrido manual:	17,200	metros cuadrados
Deshierbe:	2,000	metros cuadrados
Trabajos con retroexcavadora	21	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**  
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Desbroce de área verde:	2,500	metros cuadrados
Poda de área verde:	300	metros cuadrados
Lavado de fuente :	1,600	litros de agua
Limpieza manual de desechos:	50,500	metros cuadrados
Barrido manual:	10,800	metros cuadrados
Deshierbe:	700	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	5	metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. HIMALAYA**  
Tramo: CAMMELON CENTRAL (CALLE LLUVIA – AV. SIERRA LEONA)

Desbroce de área verde:	4,300	metros cuadrados
Formación de área verde:	20	unidades (bugambilias)
Limpieza manual de desecho:	1,000	litros de agua
Barrido manual:	6,500	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	3	metros cúbicos

Periodo: **01 al 31 de Julio 2021**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Dependencia / Institución / Lugar: **CARRETERA SALIDA A ZACATECAS**  
Tramo: AV. SAUCITO – AV. PERIFERICO NORTE

Desbroce de área verde:	2,500	metros cuadrados
Formación de área verde:	120	unidades (bugambilias)
Barrido manual:	3,500	metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL**  
Tramo: CARR. 57 MÉXICO

Formación de área verde:	3	unidades (Eucalipto)
Barrido manual:	2,800	metros cuadrados

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP**  
Tramo: (OFICINAS)

Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos
--------------------------------------	---	----------------

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA SAN LUIS (PTE. DESNIVEL)**  
Tramo: EUGENIO GARZA SADA

Barrido manual:	1,800	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	1	metros cúbicos

Periodo: **01 al 31 de Julio 2021**  
**Reporte de los trabajos ejecutados**

Dependencia / Institución / Lugar: **MONTAÑAS ROCALLOSAS**  
Tramo: CALLE SIERRA DE SAN MIGUELITO – CALLE MAESTROS ILUSTRES

Desbroce de área verde:	1,500	metros cuadrados
Barrido manual:	3,100	metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo:	2	metros cúbicos