

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTE PRESENTE DIA SE REALIZA LA APERTURA DE LA PRESENTE BITACORA CORRESPONDIENTE A LA OBRA "REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN BARRIO DE SANTIAGO" ESTANDO PRESENTES EL ING. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ COMO SUPERINTENDENTE Y EL ING. FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ BOLAÑOS COMO SUPERVISOR, SE INICIAN CON LOS TRABAJOS DE NIVELACION Y TRAZO TANTO DE CIMENTACION PARA ZAPATA CORRIDA COMO PARA CIMENTACION DE LAS 12 ZAPATAS AISLADAS QUE CONTENPLA EL PROYECTO.

CROQUIS:



Francisco A.

ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y
OBRAS PUBLICAS

ING. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ
SUPERINTENDENTE

ING. FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ BOLAÑOS
SUPERVISOR DE OBRA