

Dirección de Mantenimiento

Reporte de Trabajos Ejecutados

Mayo del 2021

Índice

Informe de actividades
Esquema de distribución

Informe cuantitativo

- 1.- Bulevar San Luis**
- 2.- Bulevar Río Santiago**
- 3.- Bulevar Río Española**
- 4.- Zona Industrial**
- 5.- Trabajos de Apoyo**

Periodo: **01 al 31 de Mayo 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Glorieta Juárez – Pte. Pozos**
Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 5 (1 central y 4 laterales)


Desbroce de área verde:	11,000	metros cuadrados
Formación de área verde:	780	unidades (Bugambilias, huizache, trueno y pirul)
Limpieza manual de desechos:	15,500	metros cuadrados
Retiro de desechos en vehículo:	5	metros cúbicos

Periodo: **01 al 31 de Mayo 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **Carretera 57 (Matehuala) – Av. Sierra Leona**
Longitud: **8.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (central y laterales)**

Desbroce de área verde:	30,200	metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	3,000	metros cuadrados
Desazolve:	65	unidades
Trabajos con retroexcavadora	260	metros cuadrados
Retiro de desechos con camión en vehículo:	3	metros cúbicos




Periodo: **01 al 31 de Mayo 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados



Tramo: **AV. SALVADOR NAVA – BULEVAR ROCHA CORDERO**

Longitud: 5.5 kms./Carriles: 4/Camellones: 2 (laterales)


Desbroce de área verde:	11,700 metros cuadrados
Poda de área verde:	1,800 metros cuadrados
Limpieza manual de desechos:	1,200 metros cuadrados
Barrido manual:	16,400 metros cuadrados
Desazolve:	44 unidades
Trabajos con retroexcavadora	14 metros cuadrados
Retiro de desechos en vehículo:	7 metros cúbicos



Periodo: **01 al 31 de Mayo 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados

Tramo: Av. Industrias – Eje 104

Desbroce de área verde:	6,200	metros cuadrados
Formación de área verde:	24	unidades (Plantas y palmas)
Poda de área verde:	2,450	metros cuadrados
Barrido manual de desechos:	3,300	metros cuadrados
Retiro de desechos en vehículo:	4	metros cúbicos



Periodo: **01 al 31 de Mayo 2021**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **BOODEGA DE OFICIALIA**
Tramo: FRAY DIEGO DE LA MARGADELA

Recolección de desechos en vehículo: 1 metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO**
Tramo: AV. SALVADOR NAVA

Poda de área verde: 1,500 metros cuadrados
Formación de área verde: 30 unidades (bugambilias)
Limpieza manual de fuente: 2,000 metros cuadrados.
Barrido manual: 1,600 metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo: 2 metros cúbicos

Dependencia / Institución / Lugar: **SEDUVOP**
Tramo: AV. HIMALAYA

Recolección de desechos en vehículo: 2 metros cúbicos