



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ

ECOLOGÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y GESTIÓN AMBIENTAL

INFORME DE COMISION

7 DE OCTUBRE DE 2021

San Luis Potosí, S.L.P, a 13 de octubre de 2021

C.P. JESÚS EMMANUEL RAMOS HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

De conformidad con la Orden de Visita con número de oficio ECO.07.00003/2021 de fecha 05 de octubre de 2021, para realizar inspección al relleno intermunicipal de Tancanhuitz, con ubicación en el Municipio del mismo nombre, se rinde el presente Informe de Comisión.

En el sitio de la obra, se encontró operación con personal trabajando del Municipio de Tancanhuitz, en depósito de los residuos sólidos urbanos vertidos por los municipios de Tancanhuitz, Axtla de Terrazas, Aquismón, Huehuetlán y Xilitla.

Se observó un descontrol de los residuos por la falta distribución, compactación, cobertura además de la falta de infraestructura de pozos de venteo, canal para extracción de aguas de lluvia y fosa de lixiviados; aunado a las lluvias intensas de temporada en contacto con los desechos no es posible que los vehículos recolectores ingresen a las área de tiro intermedias, descargando en varios sitios.

ATENTAMENTE

ING. HUMBERTO ANTONIO GONZÁLEZ ACEVEDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
DE INFRAESTUCTURA AMBIENTAL