



San Luis Potosí, S.L.P, a 29 de noviembre de 2021

C.P. JESÚS EMMANUEL RAMOS HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

De conformidad con el Oficio de Comisión número ECO.07.0252/2021 de fecha 24 de noviembre del 2021, para asistir al municipio de Ebano, S.L.P. para realizar inspecciones a sitios de disposición final de residuos, con ubicación en el municipio del mismo nombre, se rinde el presente Informe de Comisión, dando cumplimiento con la comisión los días 25 y 26 de noviembre del 2021.

En el sitio del relleno sanitario clausurado se recorrió observando la cubierta de arcilla en un 90 % de la superficie, y los pozos de venteo destruidos. En la parte alta del sitio un área que contiene residuos sin cubrir.

En el nuevo relleno sanitario, los residuos no están cubiertos con arcilla y los pozos de venteo están destruidos, se observó una nueva fosa de lixiviados con residuos en su interior, además en el camino de acceso con abundantes residuos dispersos en ambos lados del mismo camino.

En el sitio de recepción de desechos industriales de manejo especial de la empresa Centro Ebano para el tratamiento y confinamiento de residuos de manejo especial, S.A., se observaron residuos de arenas de sedimentación en la fosa uno mezclados con residuos de hidrocarburo, en las fosas 2 y 3 contiene residuos metálicos impregnados con hidrocarburos y con escurrimientos superficiales de líquido contaminante.

ATENTAMENTE



ING. HUMBERTO ANTONIO GONZÁLEZ ACEVEDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

2021," Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19"

