



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta, S.L.P.

TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 2022

| TIPO DE SERVICIO | UNIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------------------|--------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| CONTRATOS NUEVOS | CONEXIONES | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | | | |
| CAMBIOS DE MEDIDOR | MEDIDORES | 18 | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 11 | | | |
| FACTIBILIDAD DE AGUA Y DRENAJE | CONEXIONES | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | | | |
| FACTIBILIDAD DE DRENAJE | CONEXIONES | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| REPORTE DE FUGA EN TUBO PRINCIPAL | TRABAJO | 8 | 14 | 3 | 20 | 23 | 3 | 17 | 10 | 7 | | | |
| REPORTE DE FUGA EN TOMA | TRABAJO | 24 | 31 | 33 | 18 | 15 | 12 | 16 | 56 | 43 | | | |
| REPORTE DE FALTA DE SUMINISTRO | TRABAJO | 14 | 4 | 24 | 265 | 137 | 45 | 7 | 13 | 9 | | | |
| DESAZOLVE DE DRENAJE | TRABAJO | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | | | |
| SUSPENSIÓN DE TOMA | TRABAJO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| RECONEXION DE TOMA | RECONEXIONES | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | | | |
| CONSUMO ALTO | TRABAJO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | | | |
| CAMBIO DE TARIFA | TRABAJO | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | | | |
| REPORTE DE TOMA OBSTRUÍDA | TRABAJO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | | | |