



SEDUVOP

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Unidad de Mantenimiento

Reporte de trabajos ejecutados

Febrero 2024

Informe de actividades Esquema de distribución

Áreas de trabajo

- 
- Boulevard San Luis
 - Boulevard Río Santiago
 - Boulevard Río Española
 - Trabajos de apoyo

Periodo: **01 al 29 de Febrero 2024**
Reporte de los trabajos ejecutados

**Tramo: Glorieta Juárez – Entronque Aeropuerto
(Carretera 57 Matehuala)**

Longitud: 9 kms./Carriles: 12/Camellones: 3 (1 central y 2 laterales)

| | | |
|--|---------------|------------------|
| Desbroce de área verde: | 47,600 | metros cuadrados |
| Limpieza manual de desecho: | 28,500 | metros cuadrados |
| Limpieza manual de desecho: | 3,000 | metros lineales |
| Barrido manual: | 6,600 | metros cuadrados |
| Barrido manual: | 11,700 | metros lineales |
| Retiro de desechos en vehículo: | 11 | metros cúbicos |

Tramo: Glorieta Juárez – Pte. Circuito Potosí

Interior de Glorieta Juárez (Carretera 57 México)

Longitud: 4.3 Km./Carriles: 12/Camellones: 3 (1 central y 2 laterales)

| | | |
|--|---------------|------------------|
| Desbroce de área verde: | 74,000 | metros cuadrados |
| Limpieza manual de desecho: | 8,500 | metros cuadrados |
| Barrido manual: | 67,700 | metros cuadrados |
| Barrido manual: | 2,300 | metros lineales |
| Barrido con sopladora: | 11,500 | metros cuadrados |
| Retiro de desechos en vehículo: | 35 | metros cúbicos |

Periodo: **01 al 29 de Febrero 2024**
Reporte de los trabajos ejecutados

Tramo: **Av. Sierra Leona – Pte. Circuito Potosí**

Longitud: **12.7 kms./Carriles: de 4 a6/Camellones: 3 (1 central y 2 laterales)**

| | |
|---|--------------------------------|
| Desbroce de área verde: | 36,800 metros cuadrados |
| Limpieza manual de desechos: | 48,700 metros cuadrados |
| Limpieza manual de desechos: | 22,200 metros lineales |
| Barrido manual: | 7,200 metros cuadrados |
| Barrido manual: | 8,300 metros lineales |
| Desazolve: pluviales y alcantarillas) | 21 Unidades (colectores |
| Barrido mecanico: | 22,200 metros lineales |
| Retiro de desechos en vehículo: | 23 metros cúbicos |

Periodo: **01 al 29 de Febrero 2024**
Reporte de los trabajos ejecutados

Tramo: **Av. Juárez –Av. Salvador Nava – Circuito Potosí**
Longitud: 5.8 kms./Carriles: 4/Camellones: 3 (1 central y 2 laterales)

| | |
|---|----------------------------------|
| Desbroce de área verde: | 17,200 metros cuadrados |
| Formación de área verde: y pirul) | 210 unidades (buganbilias |
| Barrido manual: | 18,800 metros cuadrados |
| Barrido manual: | 1,800 metros lineales |
| Barrido con sopladora: | 15,500 metros cuadrados |
| Acomodo de muros de contención: | 4 unidades |
| Retiro de desechos en vehículo: | 11 metros cúbicos |

Periodo: **01 al 29 de Febrero 2024**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **GLORIETA A LA REVOLUCION**
Tramo: AV. HIMNO NACIONAL – AV. TATANACHO

| | | |
|--------------------------------------|---------|------------------|
| Desbroce de área verde: | 7,500 | metros cuadrados |
| Barrido manual: | 8,000 | metros cuadrados |
| Barrido con sopladora: | 5,600 | metros cuadrados |
| Riego de área verde: | 140,000 | litros de agua |
| Recolección de desechos en vehículo: | 6 | metro cubico |

Dependencia / Institución / Lugar: **CIRCUITO POTOSÍ**
Tramo: CARRETERA ZACATECAS – CARRETERA MATEHUALA

| | | |
|--------------------------------------|-------|------------------|
| Barrido manual: | 600 | metros cuadrados |
| Reparacion de malla: | 1,345 | metros lineales |
| Reparación de rejilla: | 1 | unidades |
| Recolección de desechos en vehículo: | 4 | metro cúbico |

Dependencia / Institución / Lugar: **JARDIN PRINCIPAL**
Tramo: BARRIO DE TLAXCALA

| | | |
|----------------------|---------|----------------|
| Riego de área verde: | 140,000 | litros de agua |
|----------------------|---------|----------------|

Periodo: **01 al 29 de Febrero 2024**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **EL ZAPOTE**
Tramo: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Desazolve (pozos de visita y cárcamo): 15 unidades

Dependencia / Institución / Lugar: **AV. GENOVEVO RIVAS GUILLEN**
Tramo: AV. VALENTIN AMADOR – CARR. RIO VERDE

Formación de área verde: 124 unidades (Palmas, laurel y ficus)
Barrido manual: 23,500 metros cuadrados
Barrido con sopladora: 8,100 metros cuadrados
Recolección de desechos en vehículo: 17 metro cubico

Dependencia / Institución / Lugar: **RANCHO NUEVO**
Tramo: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Desazolve (pozos de visita): 30 unidades

Dependencia / Institución / Lugar: **PRIV. LA PLATA**
Tramo: EL MORRO, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Desazolve (pozos de visita): 4 unidades

Periodo: **01 al 29 de Febrero 2024**
Reporte de los trabajos ejecutados

Dependencia / Institución / Lugar: **CALLE LEONA VICARIO**
Tramo: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Desazolve (pozos de visita): 5 unidades

Dependencia / Institución / Lugar: **PRIVADA LA LIBERTAD**
Tramo: AV. LIBERTAD

Desazolve (pozos de visita): 16 unidades

Dependencia / Institución / Lugar: **CALLE AIRE**
Tramo: COL. PUERTA DEL SOL

Desazolve (pozos de visita): 4 unidades