



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta, S.L.P.

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024

| TIPO DE SERVICIO | GENERADAS | TERMINADAS | PENDIENTES | EFICIENCIA | RETRASADAS | RESUELTAS | EFICIENCIA |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| CONTRATOS NUEVOS | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | 100 |
| CAMBIOS DE MEDIDOR | 29 | 29 | 0 | 100 | 0 | 29 | 100 |
| FACTIBILIDAD DE AGUA Y DRENAJE | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 4 | 100 |
| FACTIBILIDAD DE DRENAJE | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| REPORTE DE FUGA EN TUBO PRINCIPAL | 18 | 18 | 0 | 100 | 0 | 18 | 100 |
| REPORTE DE FUGA EN TOMA | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 16 | 100 |
| REPORTE DE FALTA DE SUMINISTRO | 23 | 23 | 0 | 100 | 0 | 23 | 100 |
| DESAZOLVE DE DRENAJE | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 4 | 100 |
| SUSPENSIÓN DE TOMA | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| RECONEXION DE TOMA | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 100 |
| CONSUMO ALTO | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| CAMBIO DE TARIFA | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| REPORTE DE TOMA OBSTRUÍDA | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 100 |